

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **01.01**

Página 1 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:

Igrexa parroquial de Santa María

Localización: **Abades**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Coordinadas UTM:

UTM X: **557179** / UTM Y: **4733750**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

As manifestacións pictóricas BIC segundo o artigo 83.2 da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Templo románico foi levantado no século XII. Edificación de planta rectangular formada por dous volumes. Muros de cachotaría e cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Portas de acceso alinteladas, a principal enmarcada nun arco de medio punto. Fiestras oxivais nos seus alzados. Espadana de frontón dun único corpo, formado por dous ocos en arco de medio punto para albergar as campás, sobre estes, un circular como ornamentación. Rematada en frontón triangular, quedando no seu vértice unha cruz de pedra e nos seus laterais pináculos. Destacan as pinturas murais do seu interior e a colección de canzorros zoomorfos dun dos seus laterais exteriores. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193

ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Denominación:

Capela de Santa María de Abades ou dos desamparados

Localización: **Abades**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Código do elemento: **01.02**

Página 2 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **557141** / UTM Y: **4733790**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


O templo barroco do século XVII. Santuario á Virxe dos Desamparados. Realizou os planos Melchor de Ricoi. Ten forma de cruz grega, con torre campanario de gran porte engadida no século XVIII, formada por catro corpos, con repisa balconada intermedia. Cúpula oxival de estilo xónico. A lanterna é acristalada, con tellado a seis augas. A entrada é porticada, de tres arcos entre columnas formeiras, sobre semicapiteis planos con sinxelas volutas. Ten a arquivolta plana. Edificación adxectiva de planta rectangular, muros de cachotaría e cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SUD		SRPEN
	SRPO		SRPA
	SRPAU		SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2						
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B4
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **01.03**

Página 3 de 473

Denominación:

Capela de San Caetano

Localización: **Os Carcavelos, Bazar**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **557485** / UTM Y: **4735800**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Regular


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría e cubierta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Pórtico en alzado principal sostido por pilastras de cantería octavadas no tramo central, imitan o fuste dos cruceiros. Portas alinteladas. Pequena ventá rectangular para iluminación interior. Carece de espadana, ten unha sinxela campá nun lateral. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3, D4
Plano SNR: 179/193



Código do elemento: **01.04**

Página 4 de 473

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Casa reitoral de Santa María de Abades

Localización: **Abades**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **557196** / UTM Y: **4733750**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría revestidos en morteiro e branqueados, deixando á vista elementos nobres de cadeirado en perímetro de ocos e cornixais. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Fiestras rectangulares con molduras e contras en planta alta, destacando as Portasdaire con tornachuvias. Fiestras seteiras en planta baixa. Carpintaría de madeira en todos os seus vans. Posúe dous portóns de entrada e un muro de peche de cachotaría. Situada en fronte da igrexa parroquial e ao bordo da estrada municipal do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas, tanto tradicionais coma de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
A1 A2	
B3 B4	
C3 C4	
D3 D4	
E3 E4	
F3 F4	
G3 G4	
H3 H4	
I3 I4	
J3 J4	
K3 K4	
L3 L4	
M3 M4	
N3 N4	
O7 O8	
P7 P8	
Q7 Q8	
R7 R8	
S7 S8	
G5 G6	
H5 H6	
I5 I6	
J5 J6	
K5 K6	
L5 L6	
M5 M6	
N5 N6	
O7 O8	
P7 P8	
G7 G8	
H7 H8	
I7 I8	
J7 J8	
K7 K8	
L7 L8	
M7 M8	
N7 N8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193



Código do elemento: **01.05**

Página 5 de 473

ESCALA 1:5.000



100 Metros

Denominación:

Pila bautismal

Localización:

Abades

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela construción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra labrada e de forma circular. Pavimento de lousas de pedra de granito. A auga tamén vertida a un bebedoiro formado por un oco nas lousas de planta rectangular situado diante da pila. A fonte conta con dous Pousadoiros, un a cada lado da pila. Situada en fronte á igrexa de abades. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **01.06**

Página 6 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Fonte do Cruceiro

Localización: **Abades**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **557227** / UTM Y: **4733930**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunhas pilas graduadas entre si e formadas por lousas de pedra labrada de forma rectangular. Pavimento de pedra. A fonte conta cun Pousadoiro no lateral. Situada en Abades, nun ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPX
	SRPN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8			
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8		
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D4
Plano SNR: 179/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **01.07**

Página 7 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **557552** / UTM Y: **4735130**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Fonte - Bebedoiro
Localización: **Bazar**
Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Fonte

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha lousa de pedra labrada de forma rectangular. Pavimento de pedra ao seu arredor. Situada ao bordo da estrada local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7					
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G8					
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C4
Plano SNR: 186/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPPX
■ SRI	■ SRPEN
■ SUD	■ SRPA
■ SRPO	■ SPRF
■ SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camino de Santiago
★★★ Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros



Código do elemento: 01.08

Página 8 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 556656 / UTM Y: 4733860

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Denominación:
Conxunto de muíños da Cervañina

Localización: A Bouza

Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Limpeza e recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPF, SRPA, SRPAU, SRPEN

Uso actual:

Agropecuario

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificacións de planta rectangular. Muros de cachotaría e cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de placas de fibrocemento, esta prolóngase sobre a porta. Porta de acceso alintelada e carpintería de madeira. A destacar o inferno, neste caso alintelado. Actualmente está en desuso, impacta a vexetación e arboredo que o cobre. Debido á maleza que o rodea foi imposible acceder á zona, e polo tanto, non se coñecen máis datos construtivos. Situado ao bordo do Río Deza, nun ámbito fluvial formado por prados, monte alto, monte baixo, arboredo de ribeira e edificacións tradicionais


GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	D4	C5	C6	D1	D2	D3
C1	C2	D4	D5	D6	D7	E1	E2
D1	D2	D4	D5	D6	D7	F1	F2
E1	E2	E3	E4	E5	E6	F3	F4
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: C3, D3, E3
 Plano SNR: 166.167/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPPX
■ SRPI	■ SRPEN
■ SUD	■ SRPA
■ SRPO	■ SPRF
■ SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
★★★ Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **01.09**

Página 9 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **556899** / UTM Y: **4733420**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Pombal

Localización: **Abades**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Pombal

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coizada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela privada e nun lugar protexido do vento xa que está pegado a unha esquina da vivenda. Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría, revestidos en morteiro e branqueados, rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica curva. Ámbito rural formado por prados, edificacións tradicionais e de nova construcción illadas


GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
Tc	Tc
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O7	O8
P7	P8
Q7	Q8
R7	R8
S7	S8
G5	G6
H5	H6
I5	I6
J5	J6
K5	K6
L5	L6
M5	M6
N5	N6
O8	O9
P8	P9
Q8	Q9
R8	R9
S8	S9
G6	G7
H6	H7
I6	I7
J6	J7
K6	K7
L6	L7
M6	M7
N6	N7
O9	O10
P9	P10
Q9	Q10
R9	R10
S9	S10
G8	G9
H8	H9
I8	I9
J8	J9
K8	K9
L8	L9
M8	M9
N8	N9

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 173/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022




CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 • Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **01.10**

Página 10 de 473

Denominación:
Cruceiro
 Localización: **Abades**
 Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Coordinadas UTM:
 UTM X: **557214** / UTM Y: **4733920**
 Sistema de coordenadas:
 Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
 Nivel de protección do ben:
Integral
BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).
 Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
 Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
 Clasificación do solo:
SRPA
 Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de catro bancadas de pedra de cantería. Basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores molduradas. Fuste de sección cuadrangular. Capitel formado por molduras e querubíns nos seus laterais. Cruz latina con remates florenzados nos seus brazos. Presenta por un dos seus lados a efixie de Cristo crucificado baixo a lenda e unha Virxe orante no reverso. Xunto ao cruceiro aparece unha mesa, tamén de granito, empregada antigamente para depositar sobre ela os ataúdes dos defuntos para rezar e cumplir certas pregarias antes de celebrar a misa de defuntos. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: D3
 Plano SNR: 179/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **01.11**

Página 11 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Pombal

Localización: **Abades**

Parroquia: **P. de Abades (Santa María)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **556945** / UTM Y: **4733530**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Pombal

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior dunha parcela privada. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría, revestidos en morteiro e branqueados, rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica curva. Ámbito rural formado por prados, edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
B1	B2	B3	B4			C2	C3	C4	C5	C6		D2	D3	D4	D5	D6	D7	
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8					
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7												
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7					
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8											
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8			
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8			
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8			
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3	T4			


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 173/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 136/193



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **02.01**

Página 12 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560019** / UTM Y: **4732570**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Igrexa parroquial de San Pedro

Localización: **Ansemil**

Parroquia: **P. de Ansemil (San Pedro)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Planta basilical de tres naves e tres ábsidas, separadas por arcos formeiros semicirculares e peraltados sobre dúas columnas a cada lado, baixo cuberta de madeira. Nave principal con arco triunfal peraltado sobre columnas pegadas e cuberta de bóveda de canón semicircular. Ábsidas laterais con arco de ingreso peraltado e bóveda de canón. No muro norte, porta con timpán de ferradura esculpido. No sur, capela señorial dos Deza, con sepulcro de D. Diego Gómez de Deza (1341). Fachada plana, presenta unha portada principal de dobre arquivolta tórica sobre dúas columnas por lado e con capiteis historiados. Espadana de dous corpos, un de sección cuadrangular con arcos de medio punto e remate en pináculos, o outro formado por arcos de medio punto e cúpula, rematado en cruz de pedra. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Cruceiro en Ansemil
Localización: **Ansemil**
Parroquia: **P. de Ansemil (San Pedro)**

Código do elemento: **02.02**

Página 13 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **559837** / UTM Y: **4732320**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de tres bancadas de pedra de cantería. Basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores sobreasintes e molduradas. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central e decorado na súa parte superior coa imaxe dun santo. Capitel moi decorado con eficies. Cruz latina de brazos florenzados. Presenta por un dos seus lados cristo crucificado baixo a lenda e unha virxe no reverso. Como é habitual, está situado nun cruzamento de camiños nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo e edificacións tradicionais

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS

A1	A2	GRÁFICO DE FOLIAS					
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 136/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



