




## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	A2
B2	B3
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	I1
I2	J1
J2	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F3  
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Código do elemento: 16.10

Página 239 de 473

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Denominación:  
**Conxunto de vivendas tradicionais**

Localización: **A Bandeira; Rúa Xeral, 7-9,17,21**

Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **557182** / UTM Y: **4731180**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Ambiental**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SU**

Uso actual:

**Residencial**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivendas tradicionais que seguen unha tipoloxía común en Bandeira. Vivendas de planta rectangular e dúas alturas. Muros exteriores de cachotaría e cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas da estrada en planta alta con balcóns en forxa de ferro e lintel curvo con molduras. Portas de acceso na planta baixa do alzado principal rematadas en lintel curvo. Encóntranse no núcleo urbano, ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tradicionais e de nova construcción

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **16.11**

Página 240 de 473



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Denominación:  
**Vivenda tradicional en A Bandeira**  
Localización: **A Bandeira; Rúa da Estación, 1**  
Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordenadas UTM:  
UTM X: **556948** / UTM Y: **4731420**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Ambiental**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SU**

Uso actual:  
**Residencial**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de dúas alturas. Cuberta a tres augas formada por armazón de madeira, cubrición de tella cerámica curva e pináculo como elemento ornamental. Muros de cadeirado. Fiestras rectangulares e portas de acceso alinteladas. Carpintería de madeira en vans. Situada ao bordo da estrada nacional que pasa polo núcleo. Ámbito urbano formado por edificacións tradicionais e de nova construcción

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS																								
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G8						
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7		

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F3  
Plano SNR: -


Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **16.12**

Página 241 de 473

Denominación:  
**Ponte Ferrán ou Farán**  
Localización: **Vilaverde**  
Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordenadas UTM:  
UTM X: **558929** / UTM Y: **4731570**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estructural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:  
**Pública**  
Clasificación do solo:  
**SRPAU, SRPEN**  
Uso actual:  
**Infraestrutura**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Construción para salvar a canle do Río Toxa polo que transcorre unha estrada sen asfaltar. Construído en cadeirado e cachotaría. O ancho do río permite que se salve mediante un único van en forma de arco de medio punto. Varanda como elemento de protección. Ámbito rural formado por prados e arboredo de ribeira

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: -



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **16.13**

Página 242 de 473



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Denominación:  
**Ponte de Andamollo**  
Localización: **Río Toxa, Andamollo**  
Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordinadas UTM:  
UTM X: **558857** / UTM Y: **4731060**  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
**Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.**  
**Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:  
**Pública**  
Clasificación do solo:  
**SRPAU, SRPEN**  
Uso actual:  
**Infraestrutura**

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Ponte de Pasadoiro que consiste en colocar uns "Pasais" para salvar a canle do río. Os "Pasais" son unhas pedras más ou menos traballadas, que sobresaeñ por enriba da auga para salvar a corrente do río camiñando sobre elas. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e arboredo de ribeira.

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU


### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

### GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: -



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **16.14**

Página 243 de 473



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Denominación:  
**Ponte de Medelo**

Localización: **Río Toxa, Medelo**  
Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **558955** / UTM Y: **4732470**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:  
**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:

**Pública**

Clasificación do solo:

**SRPI, SRPAU**

Uso actual:  
**Infraestrutura**

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Construcción para salvar a canle do Río Toxa. Construído en cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans. O ancho do río permite que se salve mediante dous vans en forma de arco de medio punto. Apoiados en cada extremo sobre unhas estribos de cachotaría en seco e na parte central nunha pila. Lousas de cadeirado como elemento de protección. A súa calzada, de rasante horizontal, actualmente está en desuso e repleta de vexetación polo cal non se pode transitar. Ámbito illado formado por prados, monte baixo e arboredo de ribeira.

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

### PATRIMONIO CULTURAL



	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

### GRÁFICO DE FOLIAS

A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E4  
Plano SNR: 159/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **16.16**

Página 245 de 473



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **16.17**

Página 246 de 473



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

### Denominación:

**Fonte en Bravil**

Localización: **Bravil**

Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **556980** / UTM Y: **4732780**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

### Titularidade:

**Pública**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:  
**Fonte**

### Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

### Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

### Estado de conservación:

Bo

### Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra de planta circular. Está situada ao bordo da estrada municipal do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

### GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E3  
Plano SNR: 164/193


Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
			SRPX
			SRPEN
			SRPA
			SPRF
			SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:  
 • Elaboración propia / Concello de Silleda  
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000  
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 16.18

Página 247 de 473

Denominación:  
**Muíño de Andamollo**  
 Localización: **Andamollo**  
 Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordenadas UTM:  
 UTM X: **558910** / UTM Y: **4730990**  
 Sistema de coordenadas:  
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
 epsg: 25829  
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Patrimonio cultural**  
 Nivel de protección do ben:  
**Estrutural**

Obras permitidas:  
**As permitidas segundo o nivel de protección.**  
 Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:  
**Privada**  
 Clasificación do solo:  
**SRPAU, SRPEN**  
 Uso actual:  
**Muíño**

Estado de conservación:  
 Regular

Descripción do ben:  
 Muíño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa. Lovada e canle construídos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada e sen "Pousadoiro". Destaca a cheminea de cachotaría da súa cuberta, xa que é pouco habitual nos muíños. A vexetación empeza a cubrir un dos seus muros. Situado nun ámbito formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira."

GRÁFICO DE FOLIAS																								
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G8						
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7		

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
 Plano SR: F4  
 Plano SNR: -



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **16.20**

Página 249 de 473



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Denominación:  
**Hórreo en Ferrosos**  
Localización: **Ferrosos**  
Parroquia: **P. de Manduas (San Tirso)**

Coordinadas UTM:  
UTM X: **557584** / UTM Y: **4731410**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:

**Agropecuario**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre seis cepas de pedra e con Tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a "Grade", construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piares e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Situado en "Ferrosos", nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas, destinado á agricultura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción."

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	<b>SRPPC</b>

### PATRIMONIO CULTURAL

	<b>Patrimonio Cultural</b>

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D3	D4
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: 137/193






## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueolóxico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camiño de Santiago

Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D7	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2
H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2
I3	I4	I5	I6	I7	I8	J2	J3
J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3
K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6
Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: 152/193

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **16.22**

Página 251 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **558592** / UTM Y: **4731760**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:  
**Relixioso**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma dunha bancada. Base cuadrangular moldurada en todo o seu perímetro a base de listeiros e formas curvilíneas. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel sinxelo e moldurado. Cruz de pedra coa imaxe de Cristo crucificado á fronte e dunha Virxe orante sobre peña na parte posterior. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

