

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL

SILLEDA



Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **17.11**

Página 266 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560083** / UTM Y: **4727960**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Caralleira en Costela

Localización: **Costela**

Parroquia: **P. de Margaride (San Fiz)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Lecer

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Caralleira situada a ambos os dous lados da estrada municipal que dá acceso ao núcleo. Hai diversidade de idades entre as árbores que a poboan destacando algúns deles pola súa idade e porte. O ámbito está ben coidado. O nome científico do carballo é Quercus Robur. Árbore de gran lonxevidade da familia das fagáceas, que ten polo común de 15 a 20 m de altura e chega ás veces ata 40, con madeiro grosso e grandes ramas tortuosas e follas caducas. Crece en zonas húmidas. Situado nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4	C5	C6
D1	D2	D3	D4	D5	D6
E1	E2	E3	E4	E5	E6
F1	F2	F3	F4	F5	F6
G1	G2	G3	G4	G5	G6
H1	H2	H3	H4	H5	H6
I1	I2	I3	I4	I5	I6
J1	J2	J3	J4	J5	J6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
L1	L2	L3	L4	L5	L6
M1	M2	M3	M4	M5	M6
N1	N2	N3	N4	N5	N6
O1	O2	O3	O4	O5	O6
P1	P2	P3	P4	P5	P6
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
R1	R2	R3	R4	R5	R6
S1	S2	S3	S4	S5	S6
T1	T2	T3	T4	T5	T6
U1	U2	U3	U4	U5	U6
V1	V2	V3	V4	V5	V6
W1	W2	W3	W4	W5	W6
X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I5
Plano SNR: 083/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **18.01**

Página 267 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Igrexa parroquial de San Cristovo

Localización: **Martixe de Arriba**

Parroquia: **P. de Martixe (San Cristovo)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560219** / UTM Y: **4733060**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPPC

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Igrexa de planta rectangular. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso alinteladas. Fiestras rectangulares con xambas en derramo a excepción dunha na parte traseira, esta en arco apuntado con molduras no interior deste en forma de arco en gola. Escaleras de acceso a espadana no lateral da cuberta da nave, esta de dous corpos, o primeiro con remate alintelado e dous ocos onde se sitúan as campás, sobre o mesmo arco de medio punto con acróteros e cruz de pedra no cume. Situada ao bordo da estrada da deputación que atravesa o núcleo de Martixe de Arriba. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS																								
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 134/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **18.02**

Página 268 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Antiga escola de A Moa

Localización: **A Moa**
Parroquia: **P. de Martixe (San Cristovo)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **559755** / UTM Y: **4732830**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Terraza lateral pegada á edificación, con cuberta a unha auga e sostida por pilastras de sección circular na parte superior e cuadrangular na parte inferior. Portas principal e de acceso á terraza, alinteladas. Fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Carpintaría de aluminio en vans. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
Tc	Tc
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O7	O8
P7	P8
Q7	Q8
R7	R8
S7	S8
G5	G6
H5	H6
I5	I6
J5	J6
K5	K6
L5	L6
M5	M6
N5	N6
O8	O9
P8	P9
Q8	Q9
R8	R9
S8	S9
G7	G8
H7	H8
I7	I8
J7	J8
K7	K8
L7	L8
M7	M8
N7	N8
O9	O10
P9	P10
Q9	Q10
R9	R10
S9	S10

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 135/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **18.03**

Página 269 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Ponte romana da Carixa

Localización: **Portadeza, Martíxe de Abaixo**
Parroquia: **P. de Martíxe (San Cristovo)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560841** / UTM Y: **4734760**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPI, SRPEN

Uso actual:

Infraestrutura

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Ponte peonil utilizada antigamente para salvar a canle do Río Deza. Construído en cachotaría. O ancho do río permite que se salve mediante un único van en forma de arco de medio punto, ao seu lado constrúise outra ponte pola que transcorre unha estrada da deputación. Situada no sistema fluvial Ulla-Deza nun ámbito formado por prados e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C5
Plano SNR: -




Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva



Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **18.04**

Página 270 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560304** / UTM Y: **4733060**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Pombal en Martíxe de Arriba

Localización: **Martíxe de Arriba**

Parroquia: **P. de Martíxe (San Cristovo)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Sen uso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Ruina

Descripción do ben:

Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica a cuberta foi destruída. Estrutura de muros herméticos de cachotaría dos que só queda a parte inferior. Na cal se aprecia a porta elevada do terreo natural. Encóntrase completamente cuberto de vexetación, nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B4	B5
C3	C4
D3	D4
D5	D6
E3	E4
F3	F4
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O6	O7
P6	P7
Q6	Q7
R6	R7
S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 134/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPPX
■ SRPI	■ SRPEN
■ SUD	■ SRPA
■ SRPO	■ SPRF
■ SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
★★★ Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4			C2	C3
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 134/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 18.05

Página 271 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 560206 / UTM Y: 4733050

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPPC

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Situada no interior dunha parcela privada ao lado da igrexa parroquial. Pila de pedra que consta de dous corpos: fuste e pila. O seu fuste é de sección circular e remata nunha pila cóncava, profunda e sen molduras nin ningún tipo de ornamentación. Antigamente utilizada para administrar o sacramento do bautismo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas, tanto tradicionais coma de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **19.01**

Página 272 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Igrexa parroquial de San Mamede

Localización: **Eirexe**
Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Coordinadas UTM:

UTM X: **555553** / UTM Y: **4729480**

Sistema de coordenadas:
Proyección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Integral

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular, con semicolumnas cuadrangulares rematadas en senlos capiteis con sínxelas volutas de adorno, e un lintel triangular sobre base de cuadradillo. Porta de acceso alintelada e óculo sobre esta. Muros de cadeirado en alzado principal e revestidos no resto. O campanario ten tres corpos, o primeiro de forma cadrada con catro ocos en arcos de medio punto onde se colocan as campás, un segundo corpo octogonal sobre o mesmo coroado por unha cúpula semiesférica e rematada en cruz. Situada ao bordo dunha estrada Municipal e próxima ao campo de festa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 094/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **19.02**

Página 273 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **555359** / UTM Y: **4729230**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Capela de San Xosé
Localización: **San José**
Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada e ventá rectangular con xambas en derramo sobre esta. Espadana de frontón, cun único oco en arco de medio punto onde colocar a campá e remate triangular con elementos ornamentais e cruz. Situada en San José, ao bordo da estrada da deputación que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS																							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7					
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H2
Plano SNR: 094/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **19.03**

Página 274 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553582** / UTM Y: **4728050**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Ermita de San Sebastián de Meda

Localización: **Xindiriz**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPEN

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Ermida de planta rectangular. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Pórtico a unha auga no alzado principal. Portas de acceso alinteladas. Situada no espazo natural Brañas domingo Xestoso, nun ámbito formado por prados e terreos de cultivo

CLASIFICACIÓN DO SOLO


	SRPPC

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I2
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
Patrimonio Arqueolóxico	
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais	
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS																								
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8					
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7		

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 103/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.04

Página 275 de 473

Denominación:
Pazo de Lis
Localización: **Lis**
Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **556418** / UTM Y: **4729460**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Nivel de protección do ben:
Estrutural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial


Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Situado en lis, entre estradas municipais e nas proximidades do Río Cervañiña. Cerramento de cadeirado e cachotaría, con edificacións adxectivas pegadas a este. Portada de acceso alintelada, carpintaría de madeira e telladiño formado por armazón de madeira e cubrición de tella que se foi desprendendo en partes. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **19.05**

Página 276 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **555690** / UTM Y: **4729690**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Pazo de Eirexe ou casa de Espinosa

Localización: **Eirexe**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cantería en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Cheminea de cachotaría con remates de pináculos nos seus vértices. Portada de acceso alintelada con cruz latina de pedra sobre o lintel. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: -

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS																								
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7								
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7								
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8					
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7		

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H2
Plano SNR: 095/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.06

Página 277 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 555182 / UTM Y: 4728980

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Casa de Quinteiro

Localización: **Quinteiro**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
**Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.
Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en planta alta e planta baixa. Muros exteriores de cachotaría revestidos en morteiro deixando á vista elementos nobres de cantería en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva e dúas chemineas, unha delas de gran tamaño, realizada en cadeirado con pináculos como elementos ornamentais. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos e algunas delas con Tornachuvias. Portada de acceso alintelada. Situada ao bordo da estrada da Deputación que atravesa o núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **19.07**

Página 278 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:

Casa reitoral de San Mamede de Moalde

Localización: **Eirexe**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **555556** / UTM Y: **4729530**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.

Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación en planta baixa e planta alta. Muros de cachotaría revestidos en morteiro con elementos nobres de pedra labrada en perímetro de vans e cornixais. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Bufandas en planta baixa. Fiestras rectangulares. Carpintaría de madeira en portas e fiestras. Portada principal en cadeirado. As edificacións adxectivas forman parte do peche da vivenda. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
			SRPX
			SRPEN
			SRPA
			SPRF
			SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS																			
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
B1	B2	B3	B4			C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
C1	C2	C3	C4	C5	C6							E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	G1	G2	G3	G4	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	Q1	Q2	Q3	Q4	R1	R2	R3	R4
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	S4


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 094/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
+ Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.08

Página 279 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 555513 / UTM Y: 4729390

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Antiga Escola de San Xosé

Localización:

San José

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPF

Uso actual:

-

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e unha altura. Muros de cachotaría. Cuberta a dúas augas. Porta de acceso alintelada e ventá lateral con batente en catro corpos. Carpintaría de madeira. Situada ao lado do campo de festa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4	C5	C6
D1	D2	D3	D4	D5	D6
E1	E2	E3	E4	E5	E6
F1	F2	F3	F4	F5	F6
G1	G2	G3	G4	G5	G6
H1	H2	H3	H4	H5	H6
I1	I2	I3	I4	I5	I6
J1	J2	J3	J4	J5	J6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
L1	L2	L3	L4	L5	L6
M1	M2	M3	M4	M5	M6
N1	N2	N3	N4	N5	N6
O5	O6	O7	O8		
P5	P6	P7	P8		
Q5	Q6	Q7			
R5	R6	R7			
S5	S6	S7			

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 094/193