


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural
Contorno de protección
Patrimonio Arqueológico
API - Área de Protección Integral
CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camiño de Santiago
Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G2
Plano SNR: -

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.10

Página 281 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 555204 / UTM Y: 4730100

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPF

Uso actual:

Infraestrutura

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:


Ponte de cantería dun só van e sen peitoril. Utilizado para salvar a canle do Regueiro De Chousa Domingo Miño. Situado ao lado dunha estrada da deputación. Ámbito paisaxístico formado por monte, prados e arboredo de ribeira.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G3 G4 G5 G6 G7 G8	
H3 H4 H5 H6 H7 H8	
I3 I4 I5 I6 I7 I8	
J3 J4 J5 J6 J7 J8	
K3 K4 K5 K6 K7 K8	
L3 L4 L5 L6 L7 L8	
M3 M4 M5 M6 M7 M8	
N3 N4 N5 N6 N7 N8	
O7 O8	
P7 P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 094/193



ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.11

Página 282 de 473

Denominación:

Fonte en Eirexe

Localización: **Eirexe**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **555536** / UTM Y: **4729520**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Fonte

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Construción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Actualmente encóntrase en desuso debido á falta de auga. A maleza que a cobre non nos permite identificar o tipo ao que pertence. Encóntrase pegada a un muro de cachotaría que forma parte dunha parcela privada, nas proximidades da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **19.12**

Página 283 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Cruceiro en San Xosé
Localización: **San José**
Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **555493** / UTM Y: **4729410**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna eliminando o poste.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas realizada en granito. Basea cuadrangular na primeira metade e na segunda pirámide truncada. Fuste de sección cuadrangular nos extremos mentres no tramo central ten forma octogonal e no centro dese, un curioso talle que representa a imaxe dun santo. Capitel rectangular sinxelo composto por un querubín e unha caveira na cara oposta. Cruz de brazos rectos, no anverso presenta un cristo crucificado coroado de espiñas, e no reverso, a virxe das angustias. Encóntrase ao bordo dun camiño, nun ámbito formado por monte baixo, prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueolóxico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camiño de Santiago

Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 094/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **19.13**

Página 284 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Caralleira en Eirexe
Localización: **Eirexe**
Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **555537** / UTM Y: **4729440**
Sistema de coordenadas:
Proyección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPF, SRPA

Uso actual:

Lecer

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Caralleira situada ao bordo do camiño de acceso da igrexa parroquial. Hai diversidade de idades entre as árbores que a poboan destacando algúns deles pola súa idade e porte. O ámbito está ben coidado. O nome científico do carballo é Quercus Robur. Árbore de gran lonxevidade da familia das fagáceas, que ten polo común de 15 a 20 m de altura e chega ás veces ata 40, con madeiro grosso e grandes ramas tortuosas e follas caducas. Crece en zonas húmidas. Situado nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"

CLASIFICACIÓN DO SOLO


	SRPPC

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H3
Plano SNR: 094/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **19.15**

Página 286 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **555905** / UTM Y: **4730170**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

Fonte de 1923

Localización: **Costela**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Fonte

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Fonte de pedra de construcción sinxela.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G3	
G4	
G5	
G6	
G7	
G8	
H3	
H4	
H5	
H6	
H7	
H8	
I3	
I4	
I5	
I6	
I7	
I8	
J3	
J4	
J5	
J6	
J7	
J8	
K3	
K4	
K5	
K6	
K7	
K8	
L3	
L4	
L5	
L6	
L7	
L8	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
N3	
N4	
N5	
N6	
N7	
N8	
O7	
P7	
Q7	
R7	
S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G3
Plano SNR: 109/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
C1		C2	C3	C4	C5	C6	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G3
Plano SNR: 109/193



Código do elemento: **19.16**

Página 287 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **555856** / UTM Y: **4730000**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPEN

Uso actual:
Muíño

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Muíño

Localización: **Costela**

Parroquia: **P. de Moalde (San Mamede)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	
SRPI	
SUD	
SRPO	
SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
BIC	●●●
Contorno de protección	■■■
Patrimonio Arqueológico	
API - Área de Protección Integral	■■■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■■■
Vías culturais	
Camiño de Santiago	—
Camiño Real	★★★

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.01**

Página 288 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560678** / UTM Y: **4730240**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Igrexa parroquial de San Martiño

Localización: **San Martiño**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Planta rectangular en nave principal e cubierta a dúas augas. Ábsidas laterais pegadas á nave e con cuberta a tres augas. Muros de cachotaría e cadeirado de granito. En alzado principal, porta de acceso alintelada, óculo en forma de semicírculo e tímpano con elementos ornamentais nos laterais. Ventá posterior cega, formada por un arco de medio punto, arquivolta de baquetón con escocías, gornición de axedrezado e columnas acodilladas. Na súa portada principal destaca a torre campanario de dous corpos, o primeiro cuadrangular con ocos en arcos de medio para albergar as campás, e un segundo corpo octogonal sobre este con balconadas laterais entre as súas columnas e coroado con cúpula semiesférica. Situada na mesma parcela que o cementerio. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións

GRÁFICO DE FOLIAS							
B1	B2						
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 122/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **20.02**

Página 289 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Capela do pazo de Riobó

Localización: **Riobó**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560083** / UTM Y: **4730370**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:
Relixioso

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado en alzado principal e de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Cornixa recta. Porta de acceso alintelada. Ventá frontal e lateral con xambas en derramo. Espadana dun corpo con oco en arco de medio punto para colocar a campá e remate en cruz e acroterios. Encóntrase pegada aos muros do cerramento exterior do pazo e próxima ao ferrocarril. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D2	D3
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 123/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Pazo de Riobó
Localización: **Riobó**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Código do elemento: **20.03**

Página 290 de 473

Coordinadas UTM:

UTM X: **560093** / UTM Y: **4730340**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI, SRPA
Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Pequeno pórtico baixo prolongación de cuberta. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos e portas de acceso alinteladas. Carpintería de madeira. Forman parte do pazo, edificacións adxectivas, un hórreo e a capela. Encóntrase nas proximidades da vía do ferrocarril. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS


A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:

Plano SR: G5

Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **20.04**

Página 291 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Casa grande de Don Darío

Localización: **Riobó**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560068** / UTM Y: **4730450**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPA

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación de dúas alturas. Muros exteriores de cachotaría revestidos en morteiro nalgún dos seus alzados deixando á vista elementos nobres de cantería en perímetro de ocos. Portas alinteladas e fiestras rectangulares con batente en catro corpos en planta alta. Bufarda en planta baixa. Carpintaría de aluminio en Fiestras. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. A destacar, a "Solaina" construída baixo prolongación de cuberta, sostida mediante pilastras de cantería con capitel moldurado e con varanda formada por lousas de granito. Encóntrase en Riobó, ao lado da vía do ferrocarril. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SUD		SRPEN
	SRPO		SRPA
	SRPAU		SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	Q8	R5	R6	R7	R8
S5	S6	S7	S8				


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva


Xullo 2022



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS																					
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7			
B1	B2	B3	B4			C2	C3	C4	C5	C6		D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8			
C1	C2	C3	C4	C5	C6	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8							K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Q1	Q2	Q3	Q4	R1	R2	R3	R4
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3	T4
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Q1	Q2	Q3	Q4	R1	R2	R3	R4
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3	T4
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3	T4
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	T1	T2	T3	T4				

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H5
Plano SNR: 071/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.06**

Página 293 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560402** / UTM Y: **4729150**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Situada ao bordo da estrada Municipal que atravesa o núcleo. Portada principal en cadeirado con elementos ornamentais a xeito de ameas e cruz flanqueada con pináculos no lintel. A edificación principal ocúltase tras os muros que delimitan a parcela, só se aprecia a cuberta a tres augas con cubrición de tella curva, muros de cachotaría vista en planta baixa e revestida en morteiro e pintada en planta alta. Fiestras rectangulares con carpintaría de aluminio. Forman parte do conxunto edificacions adxectivas e un hórreo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacions illadas tanto tradicionais como de nova construcción