


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Conxunto en Sachocos
Localización: **Sachocos**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Página 294 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560452** / UTM Y: **4729220**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Código do elemento: **20.07**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Sen uso

Estado de conservación:

Ruina

Descripción do ben:

Situada ao bordo da estrada Municipal e ao lado dun cruzamento de camiños. Portada principal en cadeirado con elementos ornamentais e cruz sobre lintel, dúas portas de acceso alinteladas, unha delas peonil. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en cornixais. A edificación principal ocúltase tras os muros que delimitan a parcela, estes de cachotaría, a súa cuberta formada por armazón de madeira con cubrición de tella cerámica curva, estase a destruir. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		
	SRPI		
	SUD		
	SRPO		
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4
C1	C2	C3	C4	D5	D6	D7	D8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H5
Plano SNR: 071/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU
- SRPPC
- SRPPX
- SRPEN
- SRPA
- SPRF


PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueolóxico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- ★★★ Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2						
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H5
Plano SNR: 071/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Código do elemento: **20.08**

Página 295 de 473

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Conxunto en Sachocos
Localización: **Sachocos**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **560417** / UTM Y: **4729220**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Nivel de protección do ben:
Estrutural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixaís. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos e Tornachuvias. Carpintaría de madeira. Pórtico baixo prolongación de cuberta, sostido por pilastras de cantería. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.09**

Página 296 de 473

Denominación:
Casa Popular

Localización: **San Martiño**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560651** / UTM Y: **4730260**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a tres augas con cubrición de tella cerámica curva. Cornixa recta de cantería. Fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Porta de acceso alintelada. Carpintaría de madeira. Cheminea de cachotaría con remates en pináculos. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 122/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **20.10**

Página 297 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Ponte medieval da Pedra Vello
Localización: **A Ponte de Pedra**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **558840** / UTM Y: **4729570**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Ponte medieval situada sobre o Río Toxa, sobre el transcorre unha estrada local pouco rodada. Ponte dun só van en arco de medio punto e de cantería, totalmente cuberto de vexetación. Carece de preitoril pero ten unha varanda como protección. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo de ribeira

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
+ Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H4
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **20.11**

Página 298 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Ponte sobre ferrocarril

Localización: **Riobó**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560167** / UTM Y: **4730380**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:
Infraestrutura

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Ponte sobre vías de ferrocarril, dun só van en arco de medio punto e de cantería, ao igual que o peitoril. Varanda de formigón. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 123/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL

SILLEDA



Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fuente de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 122/193

ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.12**

Página 299 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560698** / UTM Y: **4730260**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Fonte e bebedouro en San Martiño

Localización: **San Martiño**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:

Fonte

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Sinxela construción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cadeirado con remate en arco de medio punto que a encabeza e dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila de planta hexagonal, formada por lousas de pedra labradas. Pavimento de lousas de granito. A auga tamén é vertida a través dun cano a un bebedouro de importantes dimensións. Está situada nun parque, en fronte á igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLIAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: -

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Muíño no río Toxa
Localización: **Río Toxa, A Chaira**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Código do elemento: **20.13**

Página 300 de 473

Coordenadas UTM:
UTM X: **559083** / UTM Y: **4730230**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Sen uso

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Nivel de protección do ben:
Estrutural
Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Ruína

Descripción do ben:
Muíño de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos de cantería en cornixais. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Actualmente está en desuso, impacta a vexetación e arboredo que está a destruír a súa cuberta e muros. Situado ao bordo do Río Toxa, nas proximidades da autoestrada. Nun ámbito formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **20.14**

Página 301 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Muíño en Riobó

Localización: **Riobó**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560350** / UTM Y: **4730240**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Sen uso

Estado de conservación:

Ruina

Descripción do ben:

Muíño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa. Este tipo é de presenza constante en case toda corrente de auga, agás naqueles de moi escaso caudal estival. Lovada e canle construídos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas. Porta de acceso alintelada con "Pousadoiro" á esquerda. Actualmente está en desuso, impacta a vexetación e arboredo que cubre a súa cuberta e muros. Situado ao bordo dun río nun fermoso ámbito formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 122/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Consello de Galicia

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 122/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.15**

Página 302 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560628** / UTM Y: **4730250**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

Palleira da casa Popular

Localización: **San Martiño**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Agropecuario

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Edificación destinada fundamentalmente para almacenamiento, conservación ou protección. Tipoloxía: palleira de planta térrrea. Planta rectangular con cubrición de cubierta de tella cerámica curva. Muros de cachotaría. Fachada principal ao descubierto, conta con dúas pilastras de cantería de boa labra con basea e capitel moldurados. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda




GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H5
Plano SNR: 105/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.16**

Página 303 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **559628** / UTM Y: **4729550**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Pombal da casa en O Campo

Localización: **O Campo**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Pombal

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de cachotaría con pendente pronunciada asentada sobre outro aleiro e con Cortavientos. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais da casa de "O Campo".

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.17**

Página 304 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560395** / UTM Y: **4729140**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

Hórreo da casa de Conde

Localización: **Sachocos**

Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Agropecuario

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre tres cepas de pedra con Tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a "Grade", construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piareis e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Situado en "Sachocos", nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas, destinado á agricultura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H5
Plano SNR: 071/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **20.18**

Página 305 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Hórreo do Pazo de Riobó
Localización: **Riobó**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **560123** / UTM Y: **4730380**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Agropecuario

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Cámara formada por: a Grade, construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piarezas e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Situado en "Riobó", nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO


	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 123/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2						
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 122/193

ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.19**

Página 306 de 473

Denominación:
Cruceiro en San Martiño
Localización: **San Martiño**
Parroquia: **P. de Negreiros (San Martiño)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **560678** / UTM Y: **4730260**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma circular. Pena sen labrar como base. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel sinxelo formado por molduras. Cruz latina de pedra con brazos achaflanados, sen eficies nin elementos ornamentais. Situado nas proximidades dun cruzamento entre unha estrada da deputación e un municipal. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **20.20**

Página 307 de 473

Denominación:
Cruceiro en Negreiraños
Localización: **Negreiraños**
Parroquia: **P. de Negreiraños (San Martiño)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560417** / UTM Y: **4729930**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela cruz de pedra asentada sobre unha base en forma de prisma cuadrangular colocada, como é habitual, nas proximidades dun cruzamento de camiños. Presenta un dos brazos más altos para gañar altura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G5
Plano SNR: 112/193

