


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **03.02**

Página 15 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560124** / UTM Y: **4731420**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Pazo de Fares

Localización: **Brexiña**

Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPA

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Pazo do século XVI vencellado aos Negreiros e Protela, o pazo está disposto nun alto e completamente só, destaca pola súa estrutura en forma de L e a súa sinxeleza, de dimensións reducidas e pouco ornamentado. O acceso principal conta cun portalón brasonado de tipoloxía italiana e escudo singular da armería do Deza coroad o mesmo con tres pináculos. Dentro do recinto atópase un significativo pombal e un hórreo; así mesmo dispón dunha capela que conta co acceso principal dende exterior do conxunto. Nos seus dominios dispone unha explotación agrícola a cal se atopa no exterior do pazo. Trátase dun pazo privado no cal destaca a sobreira de considerables dimensións.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Allariz

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	I1
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 140/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **03.03**

Página 16 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Capela da casa de O Castro

Localización: **O Castro de Breixa**

Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561247** / UTM Y: **4731320**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Capela de planta rectangular pertenecente á Casa Do Castro. Muros de cadeirado visto en alzado principal, nos laterais aparece enfoscada en morteiro. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Portas alinteladas. Sobre a porta de acceso sitúase unha pequena ventá rectangular con xambas en derramo. Sinxela espadana dun único corpo, con oco en arco de medio punto e remate triangular con óculo e acroterios, todo iso culminado cunha cruz latina. Situada nunha parcela privada, rodeada por un murete de cachotaría e pegada a unha parte da vivenda. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F6
Plano SNR: 127/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **03.04**

Página 17 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561257** / UTM Y: **4731320**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Denominación:
Casa en O Castro

Localización: **O Castro de Breixa**
 Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación dos enfoscados e pintado en branco dos mesmos así como das partes engadidas de ladrillo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Muros de cachotaría, áinda que partes da vivenda foron restauradas quedando á vista zonas con ladrillo. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva. Ocos alintelados. Pertence á vivenda unha capela e diversas edificacións adxectivas. Cheminea de cachotaría. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.


GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: F6
 Plano SNR: 127/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
Patrimonio Arqueolóxico	
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais	
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS																							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7					
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8								
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8			
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7															

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193



Código do elemento: **03.05**

Página 18 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561257** / UTM Y: **4731320**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Denominación:

Casa en Breixa

Localización: **Breixa**

Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular


Descripción do ben:

Edificación de planta en forma de L e dúas alturas. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Antigo forno pegado á vivenda, hoxe en día en desuso. Posúe dous pórticos, un de nova construcción, con cuberta a unha auga e soportado por pilastras de cantería octavadas no tramo central, o outro máis antigo, ten cuberta a dúas augas e unha única pilastra a xeito de suxeición. Encóntrase en Breixa, ao bordo da estrada local do núcleo, nun ámbito rural formado por prados e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción."

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F6
Plano SNR: 127/193



Código do elemento: **03.07**

Página 20 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560893** / UTM Y: **4731880**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Pombal

ESCALA 1:5.000



Denominación:

Pombal da casa en O Castro

Localización: **O Castro de Breixa**

Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación dos enfoscados e pintado en branco dos mesmos.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela da Casa do Castro e nun espazo sen árbores. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cubrición de cuberta de tella cerámica curva, asentada sobre outro aleiro. O único vano existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns, elevada do terreo natural. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **03.08**

Página 21 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Pombal en Breixiña
Localización: **Breixiña**
Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **559715** / UTM Y: **4731530**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Pombal

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela privada, nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro. Cuberta de tella cerámica. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns, con ocos de ventilación e elevada do terreo natural. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais do pazo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 139/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 160/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **03.09**

Página 22 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561123** / UTM Y: **4731150**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Pombal en Breixa

Localización: **Breixa**

Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Pombal

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela privada, nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta hexagonal rematada en acroterio. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións e carpintaría de madeira, con ocos de ventilación e elevada do terreo natural. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SUD		SRPEN
	SRPO		SRPA
	SRPAU		SPRF

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros



Código do elemento: **03.11**

Página 24 de 473

Denominación:

Cruceiro en Breixa

Localización: **Breixa**

Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560732** / UTM Y: **4732330**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro situado sobre unha base de pedra totalmente irregular. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel sinxelo con forma de pirámide truncada. Cruz latina de pedra con brazos florenzados. Situado na parcela privada dunha casa en Breixa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais


GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	
SRPI	
SUD	
SRPO	
SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	(Red box)
BIC	(Blue dots)
Contorno de protección	(Red dotted line)
Patrimonio Arqueolóxico	
API - Área de Protección Integral	(Pink dashed line)
CPX - Contorno de protección de Xacemento	(Purple dashed line)
Vías culturais	
Camino de Santiago	(Yellow line)
Camino Real	(Green line)

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B4	
C3	
D4	
E5	
F6	
G7	
H8	
I9	
J10	
K11	
L12	
M13	
N14	
O7	
P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **03.12**

Página 25 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560773** / UTM Y: **4731880**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Casa con portico e cruz

Localización: **Breixa**
Parroquia: **P. de Breixa (Santiago)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Regular


Descripción do ben:

Casa tradicional con peche de cantería con inscripciones e remates cunha cruz no portico de acceso e pináculos nas edificacións adxectivas. No lintel do portico de entrada a parcela ten unha inscripción ornamental que consta de dúas estrelas e un cáliz. no interior do recito ten un hórreo (03.H02).

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **04.01**

Página 26 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561167** / UTM Y: **4732520**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Igrexa parroquial de Santa María

Localización: **Carboeirño**
Parroquia: **P. de Carboeiro (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Igrexa de planta rectangular e un só volume. Muros de cadeirado en alzado principal, revestidos nalgúns partes dos seus laterais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Ventá rectangular en alzado principal e pequenos vans nos laterais para iluminación interior. Espadana dun só corpo, con vans formando arcos de medio punto nos cales se sitúan as campás, sobre estes, un terceiro arco, tamén de medio punto, sobre o cal se sitúa a cruz, a ambos os dous lados deste, pináculos. Cornixa sinxela de pedra nos laterais con modillóns xeométricos. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real


GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
B1	B2	B3	B4			C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8				
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8				
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8			
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8									

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

Patrimonio Arqueolóxico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **04.02**

Página 27 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561806** / UTM Y: **4734180**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Denominación:

Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro

Localización: **Carboeiro de Francia**

Parroquia: **P. de Carboeiro (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

BIC (Decreto 03/06/1931) BIC.000.055.

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Publica

Clasificación do solo:

SRPAg, SRPEN, SRPI, SRPPC

Uso actual:

Sociocultural

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Mosteiro fundado no seculo X, pero o seu momento de apoxeo tivo lugar durante os séculos XI-XII. Cando comezou a súa rehabilitación, só quedaban en pé a cabeceira, os muros exteriores e a portada occidental. Actualmente ten planta de cruz latina con tres naves e un cruceiro da mesma anchura que a nave central. Cabeceira formada por unha xiola con tres capelas absidais. Para salvar os desniveis do terreo construiuse unha cripta coa mesma estrutura que a cabeceira. Igrexa e naves se iluminan a través de entredas de luz natural situadas na cabeceira, cruceiro, naves e fachada principal. Portada principal de arquivoltas semicirculares sobre catro columnas por lado. Nunha arquivolta, a representación do portico da gloria, cos anciáns do apocalipsis. Entorno caillado formado por prados, monte alto, monte baixo e arboredo de ribeira. Na parcela atopase unha fonte pertencente a cal consta de varias lousas de pedra de diferentes dimensións, algunas delas formando chanzos para acceder á fonte. A auga procedente da boca da mina vértese nunha pila de planta rectangular labrada nunha única lousa de pedra.


O mosteiro está situado nun ámbito illado formado por prados, monte alto, monte baixo e arboredo de ribeira.

Destaca tamen dentro do recinto do mosteiro un pombal, orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. O pombal foi realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións, elevada do terreo natural.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **04.03**

Página 28 de 473

Denominación:
Muíño do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro
Localización: **Carboeiro de Francia**
Parroquia: **P. de Carboeiro (Santa María)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561806** / UTM Y: **4734180**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Limpeza e recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPEN

Uso actual:

Sen uso

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Muíño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa, este tipo é de presenza constante en case toda corrente de auga. Lovada e canle construídos en pedra e cubertos. Planta rectangular e dúas alturas. O arco do inferno e alintelado e non se aprecia se ten pousadoiros no lateral da porta de acceso. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Carpintaría de madeira en Fiestras. Situado ao bordo do río Deza, nunha zona de interese paisaxístico e nun fermoso ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D6
Plano SNR: -



