

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.10**

Página 406 de 473



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Denominación:
Biblioteca Municipal

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 88**
Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561877** / UTM Y: **4727690**

Sistema de coordenadas:
Proyección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Sociocultural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e dúas alturas, a excepción da parte central más elevada a xeito de torre. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Porta de acceso formando arco de medio punto, sobre o cal destacan as fiestras flanqueadas por pilastras de cantería, estas repítense tamén en planta baixa. Fiestras rectangulares con pequenas varandas como protección. Carpintaría de madeira en vans. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada, nun ámbito formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B4	
C3	
D4	
E5	
F6	
G7	
H8	
I9	
J10	
K11	
L12	
M13	
N14	
O7	
P7	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.11

Página 407 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 561014 / UTM Y: 4728110

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Casa-forte do Foxo
Localización: **O Foxo**
Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta cuadrangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans. Porta alintelada na fachada principal. Cuberta a tres augas e cubrición de tella curva. Carpintería de madeira en todos os seus vans e reixas nos da planta baixa. Fiestras acristaladas con batente en tres corpos. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C5
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	C6
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: 084/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda




Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva



Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.12**

Página 408 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561863** / UTM Y: **4727690**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 1

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 86**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular e dúas alturas. Muros exteriores de cadeirado con elementos ornamentais de cantería en perímetro de vans. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva. Destaca a presenza de catro Portas daire con balcóns e varanda en forxa de ferro en planta primeira. Portas con remate en lintel recto. Carpintaría de madeira nos seus vans. Situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional, pola cal discorre o Camiño De Santiago. Ámbito formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPPX
■ SRPI	■ SRPEN
■ SUD	■ SRPA
■ SRPO	■ SPRF
■ SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueolóxico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
■ Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4
C1	C2	C3	C4	D5	D6	D7	D8
D1	D2	D3	D4	E2	E3	E4	E5
E1	E2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.13**

Página 409 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 2

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 92**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561891** / UTM Y: **4727680**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans. Destaca a presenza de balcóns con varanda en forxa de ferro en todas as súas Portasdaire de planta alta. Carpintaría de madeira nos seus vans. Ocos rematados en lintel curvo. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4
B1	C1	C2	C3	C4	C5
C1	D1	D2	D3	D4	D5
D1	E1	E2	E3	E4	E5
E1	F1	F2	F3	F4	F5
F1	G1	G2	G3	G4	G5
G1	H1	H2	H3	H4	H5
H1	I1	I2	I3	I4	I5
I1	J1	J2	J3	J4	J5
J1	K1	K2	K3	K4	K5
K1	L1	L2	L3	L4	L5
L1	M2	M3	M4	M5	M6
M2	N3	N4	N5	N6	N7
N3	O5	O6	O7	O8	
O5	P5	P6	P7	P8	
P5	Q5	Q6	Q7		
Q5	R5	R6	R7		
R5	S5	S6	S7		

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.14**

Página 410 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561756** / UTM Y: **4727720**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 3
Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 59**
Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en planta baixa e planta alta. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría revestidos en morteiro e pintados, deixando á vista elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Destaca a presenza de balcóns con varanda en forxa de ferro en todas as Portas daire da planta alta. Carpintaría de madeira nos seus vans. Ocos alintelados. Cornixa e zócolo de cantería. Situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -




Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022

PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL

SILLEDA



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.15

Página 411 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: 561784 / UTM Y: 4727730

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 4

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 63**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de dúas alturas. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Portas de acceso alinteladas rematadas en arco recto. Portas daire en planta alta con varanda en forxa de ferro e balonada. Carpintaría de madeira nos seus vans de planta baixa e de aluminio en planta alta. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL

SILLEDA



Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **30.16**

Página 412 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561884** / UTM Y: **4727710**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 5

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 77**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans. Destaca a presenza de balcóns con varanda en forxa de ferro en todas as súas portas daire de planta alta. Carpintaría de madeira en todos os seus vans. Ocos rematados en lintel recto. Cornixa recta e moldurada. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que pasa polo núcleo. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B4	
C3	C4
D3	D4
D5	D6
D7	
E3	E4
E5	E6
E7	
F3	F4
F5	F6
F7	
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J4	J5
J6	J7
J8	
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M3	M4
M5	M6
M7	M8
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O7	O8
P7	P8
Q7	
R7	
S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.17**

Página 413 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561895** / UTM Y: **4727710**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 6
Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 77A**
Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría. Destaca unha enorme ventá en planta alta. Carpintaría de aluminio nos seus vans. Ocos alintelados. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Conceello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.18**

Página 414 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **562003** / UTM Y: **4727700**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 7

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 89**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de tres alturas. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica. Muros exteriores de cadeirado. Destaca a presenza dunha balonada con varanda en forxa de ferro na terceira planta. Carpintaría de madeira nos seus vans da planta baixa e de aluminio nas plantas superiores. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con diferentes batentes. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	A2
B2	B3
C1	B4
C2	C3
C4	C5
C6	
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.19**

Página 415 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 8
Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 60**
Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561688** / UTM Y: **4727710**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a tres augas con cubrición de tella. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans. Destaca a presenza de dúas galerías en planta alta. Carpintaría de madeira en planta baixa e de aluminio en planta alta. Portas de acceso alinteladas. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	D8
E1	E2
E3	E4
E5	E6
E7	E8
F1	F2
F3	F4
F5	F6
F7	F8
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J1	J2
J3	J4
J5	J6
J7	J8
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M1	M2
M3	M4
M5	M6
M7	M8
N1	N2
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	-
R5	R6
R7	-
S5	S6
S7	-


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
■ SNR	SRPPX
■ SRPI	SRPEN
■ SUD	SRPA
■ SRPO	SPRF
■ SRPAU	

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueolóxico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
■ Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4
C1	C2	C3	C4	D5	D6	D7	D8
D1	D2	D3	D4	E2	E3	E4	E5
E1	E2	E3	E4	F6	F7	F8	F9
F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: 16
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.20**

Página 416 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561724** / UTM Y: **4727700**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 9

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 68**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular, unha altura e aproveitamento baixo cuberta. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Fiestras en cuberta para a iluminación interior. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans. En alzado principal, porta de acceso e fiestras rematadas en lintel curvo. Carpintaría de madeira nos seus vans e pequena varanda en Fiestras. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.21**

Página 417 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 10

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 70-72**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561744** / UTM Y: **4727700**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cadeirado. En alzado principal, porta central en forma de arco de medio punto e laterais alintelados en arco recto. Fiestras rectangulares con carpintería de aluminio en planta alta. Galería no lateral. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

PATRIMONIO CULTURAL

GRÁFICO DE FOLIAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4	C5	C6
D1	D2	D3	D4	D5	D6
E1	E2	E3	E4	E5	E6
F1	F2	F3	F4	F5	F6
G1	G2	G3	G4	G5	G6
H1	H2	H3	H4	H5	H6
I1	I2	I3	I4	I5	I6
J1	J2	J3	J4	J5	J6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
L1	L2	L3	L4	L5	L6
M1	M2	M3	M4	M5	M6
N1	N2	N3	N4	N5	N6
O5	O6	O7	O8		
P5	P6	P7	P8		
Q5	Q6	Q7			
R5	R6	R7			
S5	S6	S7			

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.22**

Página 418 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 11

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 74**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561765** / UTM Y: **4727670**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta cuadrangular e dúas alturas. Muros de cachotaría revestidos en morteiro e branqueados, deixando á vista elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso en planta baixa, ao igual que as Fiestras de planta alta, rematadas en lintel curvo. Portasdaire en planta alta con balconadas en forxa de ferro e Tornachuvias seguindo a forma da ventá. Destacan as galerías en forxa de ferro do alzado principal. Carpintaría de madeira en vans. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS																								
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J8		
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M8		
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: 16
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **30.23**

Página 419 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561808** / UTM Y: **4727690**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 12

Localización: **Silleda; Rúa Trasdeza, 76**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de dúas alturas. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica curva e pináculo no cume. Muros de cadeirado. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con varanda en forxa de ferro. Elemento ornamental con remate semicircular e acroterio en alzado principal. Carpintaría de madeira en planta baixa e de aluminio en planta alta. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS																							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7							
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7							
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

