


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **07.02**

Página 45 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **557141** / UTM Y: **4730480**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Capela de San Brais
Localización: **Penido**
Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPA

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado e cachotaría, cuberta a dúas augas, formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. En alzado principal cruz latina de pedra en cumieira e acroterios nos laterais deste. A cornixa é unha única lousa de pedra. Porta de acceso moi decorada e alintelada, sobre a mesma fornela e ventá. Posúe unha porta lateral, tamén alintelada, e fiestras rectangulares con xambas en derramo. Espadana sinxela cun só oco de campá en arco de medio punto e remate triangular con cruz latina. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo, e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRNP
	SRPI		SRPI
	SUD		SUD
	SRPO		SRPO
	SRPAU		SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O7	O8
P7	P8
Q7	Q8
R7	R8
S7	S8
G6	G7
H6	H7
I6	I7
J6	J7
K6	K7
L6	L7
M6	M7
N6	N7
O6	O7
P6	P7
Q6	Q7
R6	R7
S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G3
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueolóxico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Casa de Chapa

Localización: **Chapa**
Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Código do elemento: **07.03**

Página 46 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **557979** / UTM Y: **4730430**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPA

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda de planta rectangular en dous andares. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica curva. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cheminea de cadeirado con pináculos como elementos ornamentais. Fiestras alinteladas con batente en catro corpos en planta baixa. Portasdaire en planta alta con varanda en forxa de ferro. Galería no lateral. Situada nunha parcela privada con murete de cachotaría e portón en forxa de ferro, ao bordo da estrada local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLIAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G4
Plano SNR: 120/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **07.04**

Página 47 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Ponte romana da Pedra
Localización: **A Ponte da Pedra**
Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **559086** / UTM Y: **4729660**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SNR, SRPI, SRPAU

Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Ponte sobre o río Toxa. Ten dun só van en arco de medio punto para salvar a canle do río. Construído en cadeirado, ao igual que o peitoril. Por el, transcorre unha estrada municipal. Encóntrase en Cornado, ao lado da estrada nacional. Ámbito rural formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H4, H5
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **07.05**

Página 48 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **558838** / UTM Y: **4730330**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Ponte de Abenda

Localización: **A Cruz**

Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPEN

Uso actual:
Infraestrutura

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Construción para salvar a canle do río Toxa. Ponte con estrutura de pedra. Debido ao ancho do río conta cun único van en forma de arco de medio punto e estribos de cachotaría en seco. A súa calzada, de rasante horizontal, limitase polo seu peitoril de cachotaría. Sobre el transcorre un camiño local sen tráfico rodado. Situado nunha paraxe formada por prados e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
			SRPX
			SRPEN
			SRPA
			SPRF
			SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G4
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **07.06**

Página 49 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:

Fonte en Chapa

Localización: **Chapa**

Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **557868** / UTM Y: **4730570**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Fonte

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dunha estrutura de cantería, con remate triangular truncado nun dos seus vértices e cos seus lados formando arcos, no centro do mesmo suelse un escudo de armas con coroa. Apóiase sobre un muro de cachotaría. A posición dos seus canos cambiou, nun principio integrábanse na fonte, agora son dous pequenos ocos abertos no lateral desta. Os canos conducen a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila integrada no pavimento. Situada en Chapa, nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G4
Plano SNR: 120/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **07.07**

Página 50 de 473

Denominación:
Palleira na Ponte da Pedra
Localización: **A Ponte da Pedra**
Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **558860** / UTM Y: **4729860**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPI

Uso actual:

Agropecuario

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación adxectiva illada, destinada fundamentalmente para almacenamiento, conservación ou protección. Tipoloxía: palleira de planta terrea. Planta rectangular con cubierta a dúas augas resolta mediante armazón de madeira e cubrición de tella curva. As fachadas contan con cerramento mediante táboas lxeiramente separadas permitindo así a ventilación do interior, e con pilastres de cantería de boa labra con remates ornamentais. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G4
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **07.09**

Página 52 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Telleira na Ponte da Pedra
Localización: **A Ponte da Pedra**
Parroquia: **P. de Chapa (San Cibrao)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **559027** / UTM Y: **4729690**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPI, SRPAU, SRPA

Uso actual:

Sen uso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Ás telleiras son instalacións nas cales, mediante a cozedura do barro, se fabrican tellas curvas. O forno é a peza fundamental da telleira. O más común é o de pozo, pero este é cilíndrico e rematado en forma de chimenea. É unha construcción custosa e complicada, leva uns buratos o ventanucos para vixiar a cocción. As construcións facíanse aproveitando o desnivel do terreo, ou ben, cunha escavación que permitise facer a cámara subterránea. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B4	
C3	C4
D5	D6
E3	E4
F3	F4
G3	G4
H4	H5
I4	I5
J4	J5
K4	K5
L3	L4
M5	M6
N5	N6
O7	O8
P7	P8
Q7	Q8
R7	R8
S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: H4
Plano SNR: -


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
BIC	●
Contorno de protección	■
Patrimonio Arqueológico	
API - Área de Protección Integral	■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■
Vías culturais	
Camino de Santiago	—
Camino Real	★★

GRÁFICO DE FOLLAS							
B	■	B2	B3	B4			
C1	●	C2	C3	C4	C5	C6	D7
D1	●	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E2		E3	E4	E5	E6	E7	
F2		F3	F4	F5	F6	F7	
G1		G2	G3	G4	G5	G6	G8
H1		H2	H3	H4	H5	H6	H8
I1		I2	I3	I4	I5	I6	I8
J2		J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1		K2	K3	K4	K5	K6	K8
L1		L2	L3	L4	L5	L6	L8
M2		M3	M4	M5	M6	M7	M8
N3		N4	N5	N6	N7	N8	
O5		O6	O7	O8			
P5		P6	P7	P8			
Q5		Q6	Q7				
R5		R6	R7				
S5		S6	S7				

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: 192/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Igrexa parroquial de Santa Baia

Localización: **O Candao**

Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Código do elemento: **08.01**

Página 53 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553174** / UTM Y: **4736150**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:


SRPO

Uso actual:
Relixioso

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

Fonte de datos / Fuente de datos:
+ Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Alvedro

PATRIMONIO CULTURAL



Patrimonio Cultural	SRPPC
BIC	SRPPX
Contorno de protección	SRPEN
Patrimonio Arqueológico	SRPA
API - Área de Protección Integral	SPRF
CPX - Contorno de protección de Xacemento	

Vías culturais

- Camiño de Santiago
- ★★★ Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D6
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **04.05**

Página 30 de 473

Denominación:
Ponte de Carboeiro
Localización: **Carboeiro de Francia**
Parroquia: **P. de Carboeiro (Santa María)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **561751** / UTM Y: **4734060**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Nivel de protección do ben:
Estrutural
Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPI, SRPEN, SRPPC
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Ponte románica sobre o río Deza. Ten dun só van en arco de medio punto para salvar a canle do río. Construído en cantería con elementos nobres de cadeirado no perímetro do arco. Peitoril de cantería e pavimento de lousas de granito. Foi restaurado recentemente, de aí, o seu bo estado de conservación. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e abundante arboreo de ribeira.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **04.06**

Página 31 de 473

Denominación:
Poboado de Carboeiro
Localización: **Carboeiro de Francia**
Parroquia: **P. de Carboeiro (Santa María)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **562626** / UTM Y: **4734410**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPEN

Uso actual:

Sen uso

Estado de conservación:

Ruina

Descripción do ben:

Antigo poboado do que hoxe en día só se conservan restos. A vexetación e o arboredo foron destruíndo as cubertas e os muros. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO


	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	D8
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C6
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **05.01**

Página 32 de 473

Denominación:

Igrexa parroquial de San Mamede

Localización: **Regueiro**

Parroquia: **P. de O Castro (San Mamede)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561723** / UTM Y: **4730240**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Planta en forma de L. Muros de cadeirado, en nave principal recebo nun dos seus alzados. Cuberta dúas augas a excepción da sacristía. Espadana de frontón, formada por dous ocos en arco de medio punto os cales albergan as campás, e un terceiro arco, tamén de medio punto, sobre estes, todo iso con remates ornamentais. Cornixa de pedra. Cruz de pedra en alzado traseiro. Pequenas Fiestras para iluminación interior. Ámbito rural formado por prados, e monte baixo.


GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: G6
 Plano SNR: 113/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
Patrimonio Arqueolóxico	
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais	
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G6
Plano SNR: -

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **05.02**

Página 33 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561948** / UTM Y: **4730180**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Casa reitoral de San Mamede

Localización: **O Outeiriño**
Parroquia: **P. de O Castro (San Mamede)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Limpeza e recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:
SRPI, SRPA

Uso actual:
Sen uso

Estado de conservación:

Ruina


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Muros revestidos en morteiro e cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Fiestras rectangulares, unhas de batente en tres corpos e outras de guillotina. Cornixa moldurada. Situada ao bordo da estrada autonómica que vai á estación de ferrocarril. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	

Fuente de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
Contorno de protección	■
Patrimonio Arqueológico	■
API - Área de Protección Integral	■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■
Vías culturais	
Camino de Santiago	—
Camino Real	★ ★

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
T8	
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O7	O8
P7	P8
Q7	
R7	
S7	
G5	G6
H5	H6
I5	I6
J5	J6
K5	K6
L5	L6
M5	M6
N5	N6
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	
G7	G8
H7	H8
I7	I8
J7	J8
K7	K8
L7	L8
M7	M8
N7	N8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G6
Plano SNR: -

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **05.03**

Página 34 de 473

Denominación:
Estación de Ferrocarril
Localización: **O Outeiriño**
Parroquia: **P. de O Castro (San Mamede)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **562095** / UTM Y: **4730250**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:

-

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso rematadas en lintel en arco recto, a excepción da porta principal que remata en lintel curvo. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos no lateral. A destacar en planta alta, a arcada formada por arcos de medio punto con columnas de sección semicircular pegadas á fachada e as portasdaire, unha das con balcónada en forxa de ferro. Cornixas molduradas nos seus alzados. Ámbito rural formado por prados, arboredo e monte baixo.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Fonte en O Regueiro
Localización: **O Regueiro**
Parroquia: **P. de O Castro (San Mamede)**

Código do elemento: **05.04**

Página 35 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561476** / UTM Y: **4729900**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Fonte

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta de lousas de pedra labradas e ben rematadas que a encabezan. Remate moldurado de forma triangular con gravados. O cano lixeiramente inclinado, conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra incrustada no chan. Está situada ao bordo dunha estrada municipal. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo, e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
T6	T7
U7	U8
V7	V8
W7	W8
X8	X9
Y8	Y9
Z8	Z9


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G6
Plano SNR: 114/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **06.01**

Página 36 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **554989** / UTM Y: **4730830**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Igrexa parroquial de San Salvador ou capela de Cervaña ou virxe da Piedade

Localización: **Reguenga**

Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Muros de cadeirado. Columnas moi decoradas con remate en pináculos como ornamentación nos cornixais. Unha das columnas con escudo labrado en pedra. Porta de acceso nun dos seus laterais en arco de medio punto con arquivoltas e flanqueada por columnas xónicas rematadas en frontón triangular con fornela. Pequenas fiestras con xambas en derramo para a iluminación interior da nave. Óculo e espadana dun único corpo en alzado principal, esta formada por arcos de medio punto para albergar as campás e rematada en acróteros. Situada en Reguenga. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo, e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G2
Plano SNR: 118/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **06.02**

Página 37 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **554789** / UTM Y: **4730440**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Denominación:
Casa rural "Casa de Laxe"

Localización: **Reguenga**

Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Muros de cachotaría con elementos nobres en cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Pórtico en alzado principal con cuberta a unha auga. Fiestras rectangulares con batente a tres corpos. Muro de cachotaría como cerramento desta. Situada ao bordo da estrada local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo, e edificacións tradicionais e de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G3 G4 G5 G6 G7 G8	
H3 H4 H5 H6 H7 H8	
I3 I4 I5 I6 I7 I8	
J3 J4 J5 J6 J7 J8	
K3 K4 K5 K6 K7 K8	
L3 L4 L5 L6 L7 L8	
M3 M4 M5 M6 M7 M8	
N3 N4 N5 N6 N7 N8	
O7 O8	
P7 P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: G2
 Plano SNR: 119/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **06.03**

Página 38 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Casa reitoral de San Salvador de Cervaña

Localización: **Reguenga**

Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **554979** / UTM Y: **4730840**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación en planta baixa e planta alta. Muros de cachotaría revestidos en morteiro nalgunhas partes dos seus alzados. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con batente en tres corpos e tornachuvias, a excepción dunha ventá seteira nun dos seus alzados. Modillóns con figuras humanas para sostener o aleiro. Antigo balcón de pedra do que só se conserva o pavimento e as pilastras que o sosteñen. Situado en Reguenga, nunha parcela privada coas súas edificacións adxectivas e un cruceiro. Posúa pequenas tallas usadas para sustentar os aleiros dos tellados, e de paso para mostrar ao pobo os vicios, as virtudes e as escenas cotiás da época que lles tocou vivir. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo, e edificacións tradicionais. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo, e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

PATRIMONIO CULTURAL

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G2
Plano SNR: 118/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **06.04**

Página 39 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Cruceiro de Reguenga
Localización: **Reguenga**
Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **554819** / UTM Y: **4730800**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxelo cruceiro situado sobre plataforma de dúas bancadas de cachotaría. Basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores achaflanadas e gravados nos laterais. Fuste de sección circular e capitel decorado con cabezas de figuras humanas no centro e pequenas volutas nas esquinas, sobre o cal se sitúa unha cruz latina sinxela e de pedra cos brazos florenzados. Situado, como é natural, nun cruzamento de camiños e nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7		S5	S6	S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G2
Plano SNR: 118/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	SRPPC
BIC	SRPPX
Contorno de protección	SRPEN
Patrimonio Arqueológico	SRPA
API - Área de Protección Integral	SPRF
CPX - Contorno de protección de Xacemento	
Vías culturais	
Camino de Santiago	
Camino Real	

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **06.05**

Página 40 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **555194** / UTM Y: **4730090**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Denominación:

Muíño do rego da Chousa do Miño

Localización: **Requeixo**

Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPF

Uso actual:

Sen uso

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Muíño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa. Este tipo é de presenza constante en case toda corrente de auga, agás naqueles de moi escaso caudal estival. Lovada e canle construídos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva, esta prolóngase sobre a porta. Porta de acceso alintelada e sen pousadoiro. Actualmente está en desuso, impacta a vexetación e arboredo que está a destruír a súa cuberta e muros. Situado ao bordo do regueiro de chousa Domingo Miño nun fermoso ámbito formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira.


GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	E1	E2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	F1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: G2
 Plano SNR: -

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
■ SNR	SRPPX
■ SRPI	SRPEN
■ SUD	SRPA
■ SRPO	SPRF
■ SRPAU	

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueolóxico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
■ Camiño Real



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **06.06**

Página 41 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **555011** / UTM Y: **4730860**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Pombal en Reguenga
Localización: **Reguenga**
Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Pombal

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado nun espazo sen árbores. Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica que se derrubou na súa parte central. Estrutura de muros herméticos de cachotaría revestidos en morteiro e rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns e elevada do terreo natural. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G2
Plano SNR: 118/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **06.07**

Página 42 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Alpendre da casa reitoral de San Salvador

Localización: **Reguenga**

Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **554965** / UTM Y: **4730840**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Agropecuario

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación illada, destinada fundamentalmente para almacenar instrumentos agrarios. Planta rectangular. Muro perimetral de cachotaría en tres das súas caras. A principal conta con cerramento de táboas lixeiramente separadas para a ventilación interior. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella curva. Situada nunha parcela privada, ao lado da igrexa parroquial e nas proximidades da estrada da deputación que atravesa o núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G2
Plano SNR: 118/193

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU
- SRPPC
- SRPPX
- SRPEN
- SRPA
- SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueolóxico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **06.08**

Página 43 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Cruceiro en Ouzande
Localización: **Ouzande**
Parroquia: **P. de Cervaña (San Salvador)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **554686** / UTM Y: **4731290**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre base en forma de prisma circular. O fuste ten unha sección cuadrangular nos extremos mentres no seu tramo central ten forma octogonal. Capitel recto e sinxelo. Cruz de brazos florenzados sen eficies nin elementos decorativos. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
 - Camino de Santiago
 - Camino Real

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B3	
C3	
D3	
E3	
F3	
G3	
H3	
I3	
J3	
K3	
L3	
M3	
N3	
O7	
P7	
Q7	
R7	
S7	
B4	
C4	
D4	
E4	
F4	
G4	
H4	
I4	
J4	
K4	
L4	
M4	
N4	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F2
Plano SNR: 129/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **07.01**

Página 44 de 473



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	


PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	07.03 EIREXE
BIC	07-H06
Contorno de protección	07-CE1(DPV)
Patrimonio Arqueológico	07-R1(DPV)
API - Área de Protección Integral	07.01
CPX - Contorno de protección de Xacemento	
Vías culturais	
Camino de Santiago	
Camino Real	

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: G4
Plano SNR: 111/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Muros de cadeirado e cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Cornixa de pedra moldurada e remates acróteros en vértices de cuberta no brazo do cruceiro. Espadana de frontón en alzado principal, formada por un único corpo e dous ocos en arcos de medio punto onde se sitúan as campás, sobre estes, arco de medio punto cego e oco con pequenos piñares nos laterais con acróteros como ornamentación e rematado en cruz florida. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo, e edificacións tradicionais.