

ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 11.31

Página 132 de 474

Denominación:
Cruceiro do Pazo de Cascaxide
Localización: Cascaxide
Parroquia: P. de Escudro (San Salvador)

Coordinadas UTM:
UTM X: 556167 / UTM Y: 4727510
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma dunha bancada realizado en granito. Basea en forma de prisma cuadrangular. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel madeiro piramidal invertido, con querubíns en cada cara. Cruz latina de brazos florenzados coa imaxe de Cristo crucificado coroadode espiñas á fronte, na parte posterior unha virxe orante con manto, situada sobre unha cabeza de anxo. Encóntrase nunha parcela privada e próximo á estrada da Deputación que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboledo

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I3
Plano SNR: 067/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 11.32

Página 133 de 474

Denominación:
Cruceiro en Soldecasa
Localización: Soldecasa
Parroquia: P. de Escuadro (San Salvador)

Coordinadas UTM:
UTM X: 557951 / UTM Y: 4727350
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Cruceiro sobre lousa de pedra labrada en forma de prisma cuadrangular. Basea tamén cuadrangular con arestas superiores achaflanadas. Fuste moldurado no tramo central. Carece de capitel. A cruz parece unha prolongación do fuste. Esta, sinxela, de pedra, cos brazos rectos e a imaxe de Cristo labrada. Encóntrase, como é habitual, ao bordo dunha estrada da Deputación, no interior dunha parcela privada e nun ámbito rural formado por prados, monte baixo e arborado

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J4
Plano SNR: 074/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 11.33

Página 134 de 474

Denominación:
Cruceiro en Bustelo
Localización: Bustelo
Parroquia: P. de Escuadro (San Salvador)

Coordenadas UTM:

UTM X: 558744 / UTM Y: 4727360

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Adecantamento das edificacións auxiliares da contorna, enfoscadoas e pintandoas en branco e cubrindoas con tella.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:
Cruceiro sobre Base en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores achaflanadas. Fuste dividido en dous tramos, un de sección cuadrangular e outro de sección circular, situándose entre as dúas divisóns, un talle coa figura da virxe co neno nos brazos. Capitel decorado con querubíns, do que sobresae unha cruz de brazos circulares e con lenda, na cal se representa a cristo sendo liberado da cruz. Encóntrase dentro dunha parcela privada, ao bordo da estrada da deputación e próximo a outro cruceiro. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J4
Plano SNR: 068/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: J4	
Plano SNR: 051/193	



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 11.34

Página 135 de 474

Denominación:
Cruceiro en Sestelo
Localización: Sestelo
Parroquia: P. de Escudero (San Salvador)

Coordinadas UTM:
UTM X: 557439 / UTM Y: 4726480
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros


Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Cruceiro con base en forma de prisma circular. O fuste, tamén de sección circular, imitando o madeiro dunha árbore. Capitel xónico, decorado con volutas do que sobresae a cruz latina de brazos circulares, coa imaxe de cristo baixo lenda á fronte e unha Virxe con manto na parte posterior. Está situado no interior dunha parcela privada, próximo á estrada autonómica que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 11.35

Página 136 de 474

Denominación:
Cruz en Barreiro
Localización: Barreiro
Parroquia: P. de Escudero (San Salvador)

Coordinadas UTM:
UTM X: 554989 / UTM Y: 4726690
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Religioso

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Sinxela cruz latina de pedra pegada a unha edificación do núcleo de Barreiro e asentada sobre unha basea en forma de prisma rectangular. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J2
Plano SNR: 054/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 11.36

Página 137 de 474

Denominación:
Cruceiro en A Penadauga
Localización: A Penadauga
Parroquia: P. de Escuadro (San Salvador)

Coordenadas UTM:
UTM X: 558537 / UTM Y: 4726580
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Cruceiro situado ao lado dunha vivenda tradicional e ao bordo da estrada da Deputación, dada a maleza que o rodea é imposible ver o tipo de plataforma o basea que o sostén. O fuste ten unha sección cuadrangular nos extremos mentres no seu tramo central ten forma octogonal. Capitel sinxelo e moldurado. Cruz latina de pedra de brazos florenzados, sen eficies nin elementos decorativos. Ámbito rural formado por prados, monte baixo arboreo e edificacións illadas tradicionais

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPEN Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SPRF API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J4
Plano SNR: 057/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 11.37

Página 138 de 474

Denominación:
Cruceiro da Casa do Vidal
Localización: Senra
Parroquia: P. de Escuadro (San Salvador)

Coordinadas UTM:
UTM X: 556107 / UTM Y: 4727680
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Cruceiro sobre plataforma dunha bancada. Basea en forma de prisma cuadrangular. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel decorado con follas e moldura. Cruz latina de brazos moldurados coa imaxe de Cristo crucificado baixo cartela á fronte e dunha Virxe orante na parte posterior. Situado como é habitual, nas proximidades dun cruzamento de camiños. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I3
Plano SNR: 067/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 11.38

Página 139 de 474

Denominación:
Cruz en Outeiro
Localización: Outeiro
Parroquia: P. de Escuadro (San Salvador)

Coordenadas UTM:
UTM X: 556682 / UTM Y: 4726660
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Sinxela cruz de pedra asentada sobre un muro de cachotaría pertencente ao peche da vivenda e colocada nun cruzamento de camiños. Arestas superiores achaflanadas. Cruz gravada no interior. Presenta un dos brazos más altos para gañar altura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J3
Plano SNR: 055/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 12.01

Página 140 de 474

Denominación:
Igrexa parroquial de San Martiño
Localización: San Martiño
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559556 / UTM Y: 4725930
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:
Edificación de planta rectangular, presbiterio da mesma forma ao que se pega no lado esquierdo a sacristía. Muros de cadeirado de granito. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva. Portada principal alintelada con capiteis nos laterais, pequeno van sobre esta sobre o cal se sitúa unha cruz. Cornixa de pedra moldurada. Porta lateral en arco de medio punto, ao igual que a ventá da sacristía, esta con cuberta a tres augas. No tellado, modillóns de decoración variada e columna con capitel xónico. Seteira con arquivolta de Baquetón con escocías, gornición de axedrezado e columnas con capiteis de decoración zoomorfa e vexetal situada no alzado posterior. Espadana con dous ocos en arcos de medio punto e balconada. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 046/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.02

Página 141 de 474

Denominación:
Casa do Arco (Nº 9)
Localización: Maril
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559601 / UTM Y: 4726600
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Planta en L. e dúas alturas. Muros de cadeirado e cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva. En planta baixa troneiras e outras Fiestras, algunas con doselete. En planta alta, Fiestras rectangulares e galería con cuberta a dúas augas. Gran cheminea con molduras e acroterios. Cornixa en gola. A través da casa pasa un camiño por debaixo de dous arcos unidos por unha cuberta de madeira. Situada en Maril, bórdea da estrada local que atravesa o núcleo e próxima á estrada da Deputación. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- ★★★ Camiño Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: 058/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPA Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SRPF API - Área de Protección Integral
- SRPAU CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.03

Página 142 de 474

Denominación:
Casa de Barcia
Localización: Barcia
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559795 / UTM Y: 4726750
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.


Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Edificación tradicional en planta baixa e planta alta. Muros exteriores de cadeirado, revestidos de morteiro en planta alta. Portas e fiestras alinteladas. Cuberta en tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Carpintaría de madeira en todos os seus vans e Fiestras acristaladas con batente en catro corpos. Cerramento de parcela con muros de cachotaría con remate de pináculo en portón de entrada. Vivenda situada ao bordo dunha estrada local próxima a un cruzamento. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: 058/193

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.04

Página 143 de 474

Denominación:
Casa da Regueira (Nº 2)
Localización: Maril
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559745 / UTM Y: 4726600
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Fiestras alinteladas e rectangulares. Portón de acceso en cadeirado con inscripción no lintel e pináculos sobre este a xeito de ornamentación. Situada en Maril. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:


SNR

Uso actual:

Residencial

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: 058/193



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.05

Página 144 de 474

Denominación:
Cruceiro da igrexa
Localización: San Martiño
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordinadas UTM:
UTM X: 559542 / UTM Y: 4725920
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores achaflanadas. Fuste octavado a excepción da parte inferior, cuxa sección é cuadrangular. Capitel sinxelo cunha única moldura. Cruz sinxela de pedra coas arestas dos seus brazos molduradas coa imaxe de cristo crucificado baixo lenda nun dos seus lados e no reverso unha virxe orante con querubín aos seus pés. Encóntrase en San Martiño, diante da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo arboredo e edificacións illadas tradicionais e de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
Q5	R6	R7	S5	S6	S7		

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 046/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.06

Página 145 de 474

Denominación:
Casa en San Martiño
Localización: San Martiño
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559592 / UTM Y: 4725890
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación de planta rectangular. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Fiestras alinteladas e rectangulares. Cheminea de cachotaría con remates en acroterios nos seus vértices. Portón de acceso en cadeirado con pináculos e cruz sobre o lintel a xeito de ornamentación e ao lado destes unha porta peonil, ambas as dúas alinteladas. Situada en San Martiño. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 046/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 12.07

Página 146 de 474

Denominación:
Ponte en Maril
Localización: Maril
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordinadas UTM:
UTM X: 559452 / UTM Y: 4726800
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPEN
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Malo

Descripción do ben:
Ponte situada sobre o Río Toxa e nas inmediacións dunha estrada da deputación e de Maril. Ainda que actualmente se encontra en desuso, antigamente era usado como puente peonil. Situado nunha paraxe formada por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- SRPEN
- SRPA
- SRPF
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: 058/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.08

Página 147 de 474

Denominación:
Fonte en Merín
Localización: Merín
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559746 / UTM Y: 4726040
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cadeirado que a encabeza e dun cano lixeiramente inclinado, áinda que dado que hai tres ocos, probablemente fosen tres. O cano conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra labrada. A fonte non conta con Pousadoiros. Está situada ao bordo da estrada municipal que une os núcleos de "Merín" e "Costoia". Ambito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 046/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.09

Página 148 de 474

Denominación:
Lavadero en Fiestras
Localización: Fiestras
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559397 / UTM Y: 4725250
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Rematar a cuberta do ben con tella. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Lavadero

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Construcción utilizada para o lavado da roupa. Consiste nunha gran pía feita de pedra de forma rectangular e coroada nunha das súas paredes por lousas inclinadas e ben pulidas para facilitar o lavado. Encóntrase pegado a unha edificación con cerramento de cachotaría na parte traseira e cuberto por un tellado a unha auga formado por armazón de madeira e cubrición de placas de fibrocemento. Situado ao bordo da estrada municipal que dá acceso ao núcleo e próximo a un grupo de edificacións. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	SRPPX
	BIC
	SRPEN
	SRPA
	SRPF
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU


Patrimonio Arqueológico
API - Área de Protección Integral
CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais
Camiño de Santiago
Camiño Real
Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 040/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.10

Página 149 de 474

Denominación:
Muiño en Maril 1
Localización: Maril
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordinadas UTM:
UTM X: 559344 / UTM Y: 4726750
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 28829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPEN
Uso actual:
Sen uso

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Rematar a cuberta do ben con tella. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Malo

Descripción do ben:
Muiño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa. Este tipo é de presenza constante en case toda corrente de auga, agás naqueles de moi escaso caudal estival. Lovada e canle construídos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva, esta prolóngase sobre a porta. Porta de acceso alintelada e con "Pousadoiro". Actualmente está en desuso, impacta a vexetación que o cobre. Situado ao bordo do "Río Toxa" nun fermoso ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- ★★★ Camiño Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.11

Página 150 de 474

Denominación:
Muíño en Maril 2
Localización: Maril
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559202 / UTM Y: 4726550
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Muíño

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Muíño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa. Este tipo é de presenza constante en case toda corrente de auga, agás naqueles de moi escaso caudal estival. Lovada e canle construídos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada, con "Pousadoiro" e unha pequena ventá á dereita. Situado ao bordo dun afluente do "Río Escuadro", nun fermoso ámbito formado por prados e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.12

Página 151 de 474

Denominación:
Muíño en Recemil
Localización: Recemil
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559192 / UTM Y: 4725560
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Muíño

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Edificación de planta rectangular. Muros exteriores de cachotaría en alzado principal e de perpiaños de pedra en lateral. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada e sen Pousadoiro. Situado ao bordo dun afluente do "Río Escudero", nun ámbito formado por prados, monte e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX Contorno de protección
- SRPEN Patrimonio Arqueológico
- SRPA API - Área de Protección Integral
- SPRF CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 045/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.13

Página 152 de 474

Denominación:
Palleira en Fiestras
Localización: Fiestras
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559366 / UTM Y: 4725250
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación illada, destinada fundamentalmente para almacenamiento, conservación ou protección. Planta rectangular con cuberta a dúas augas resolta mediante armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Muro perimetral de cachotaría en tres das súas caras. A fachada principal conta cerramento mediante táboas separadas permitindo así a ventilación do interior, e con dúas pilastras de cantería de boa labra con remates ornamentais. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais

A1	A2	GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4						
C1	C2	C3	C4	C5	C6				
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7			
E2	E3	E4	E5	E6	E7				
F2	F3	F4	F5	F6	F7				
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8		
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8		
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8		
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8			
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8		
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8		
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8			
N3	N4	N5	N6	N7	N8				
O5	O6	O7	O8						
P5	P6	P7	P8						
Q5	Q6	Q7							
R5	R6	R7							
S5	S6	S7							

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 040/193

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Agropecuario

CLASIFICACIÓN DO SOLO


- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.14

Página 153 de 474

Denominación:
Hórreo da casa de Maril (Nº1)
Localización: Maril
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559732 / UTM Y: 4726540
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Agropecuario

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre catro cepas de cantería e con tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a "Grade", construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piares e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Situado en "Maril", nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar xunto coas súas edificacións. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- SRPPX
- SRPEN
- SRPA
- SRPF
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concejo de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: 058/193





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.15

Página 154 de 474

Denominación:
Antigo centro de Transformación
Localización: Marín
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559684 / UTM Y: 4726150
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
-

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Centro de transformación de planta rectangular. Muros de cachotaría revestidos deixando á vista pedras do muro. Cuberta a dúas augas. Vans alinteladas e sen carpintaria. Actualmente está en desuso. Situado nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 052/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 12.16

Página 155 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559548 / UTM Y: 4725850

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Cruceiro en San Martiño
Localización: San Martiño
Parroquia: P. de Fiestras (San Martiño)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro situado nunha parcela privada. Fuste de sección circular imitando o madeiro dunha árbore. Capitel xónico no cal se sostén a cruz latina de pedra con brazos de sección circular e coa imaxe de cristo crucificado baixo cartela nun dos seus lados e no reverso unha virxe con manto. Encóntrase en San Martiño, ao bordo dunha estrada local. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo arboredos e edificacións illadas tradicionais e de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K5
Plano SNR: 045/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.01

Página 156 de 474

Denominación:
Igrexa parroquial de Santa María
Localización: Eirexe
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 558102 / UTM Y: 4725300
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Nave principal con cuberta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva, cornixa recta con remates en pináculos en fachada. Capela maior cadrada con cuberta a catro augas e sacristía pegada a tres. Alzado principal con porta alintelada, óculo, cruz no medio de ambos os dous e espadana de dous corpos formada por arcos de medio punto que albergan as campás e remate triangular con elementos ornamentais e remate en acróterio e cruz. Porta lateral con inscripción no lintel, pequenas fiestras rectangulares no lateral e gravado en pedra con querubíns no lateral. Encóntrase na mesma parcela que o cementerio e ao lado do cruceiro. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K4
Plano SNR: 039/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.02

Página 157 de 474

Denominación:
Capela de Santa Mariña
Localización: Santa Mariña
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557998 / UTM Y: 4723680
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación de planta rectangular. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. En alzado principal, porta alintelada, óculo e pináculos nos laterais. Fiestras rectangulares con xambas en derramo en alzado posterior e lateral. Sinxela espadana dun único van para situar a campá e remate en cruz de pedra. Situada ao bordo dunha estrada local do núcleo de santa mariña. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: M4
Plano SNR: 019/193



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: M3
Plano SNR: 026/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.03

Página 158 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 556434 / UTM Y: 4723940

Sistema de coordenadas:

Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Denominación:

Capela de San Sebastián

Localización:

Vilar.

Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros exteriores formados por perpiños de pedra en alzado principal e de cachotaría no resto con elementos nobres de cadeirado en cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Cornixa recta con remate en pináculo no cumio da parte posterior. Porta de acceso alintelada e pequena ventá lateral con xambas en derramo. Sinxela espadana dun único corpo e oco de campá. Este en arco de medio punto e rematado en cruz latina de pedra. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral

PATRIMONIO CULTURAL

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.04

Página 159 de 474

Denominación:
Panteón antigos do cemiterio
Localización: Eirexe
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 558093 / UTM Y: 4725310
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 28829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.


Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Cemiterio con recinto propio, os nichos forman parte da delimitación do recinto. Encóntrase no lateral esquierdo do templo e tras el. Ten un único acceso, cara á fronte do templo. Accédese a el polo adro, de aí a empedrada a pé de entrada. Os nichos de cantería rematan na cornixa cunha peza en forma de arco de medio punto con diferentes labras no interior e outros con pezas triangulares, ambos os dous, flanqueados por pilastras de sección circular e con elementos ornamentais. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K4
Plano SNR: 039/193

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Funerario



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 13.05

Página 160 de 474

Denominación:
Casa da Torre
Localización: Ervixe
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 558045 / UTM Y: 4725010
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo desprazando o poste de formigón a outro lugar.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación de dúas alturas. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Porta de acceso alintelada. Fiestras rectangulares con carpintaría de madeira e batente en catro corpos. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica curva e remate ornamental no cume. Cheminea de cachotaría con remates en acroterios. Muro de pedra de cachotaría delimitando a parcela e as edificacións pertencentes á vivenda. Situada ao bordo da estrada que pasa por Ervixe. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: L4
Plano SNR: 035/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	E1	E2	E3	E4	E5	E6
E1	E2	F1	F2	F3	F4	F5	F6
F1	F2	G1	G2	G3	G4	G5	G6
G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5	H6
H1	H2	I1	I2	I3	I4	I5	I6
I1	I2	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1	J2	K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
L1	L2	M1	M2	M3	M4	M5	M6
M1	M2	N1	N2	N3	N4	N5	N6
N1	N2	O1	O2	O3	O4	O5	O6
O1	O2	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	P2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Q1	Q2	R1	R2	R3	R4	R5	R6
R1	R2	S1	S2	S3	S4	S5	S6
S1	S2						

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K4
Plano SNR: 039/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.06

Página 161 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 558059 / UTM Y: 4725370

Sistema de coordenadas:

Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPI, SRPA

Uso actual:

Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo desprazando o poste de formigón a outro lugar.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación de dúas alturas. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Muros exteriores de cachotaría, revestidos en morteiro no lateral. Fiestras rectangulares e porta de acceso alintelada. Situada ao lado da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.07

Página 162 de 474

Denominación:
Ponte en Santa Mariña
Localización: Regato dos Mosqueiros, Santa Mariña
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557801 / UTM Y: 4723350
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Ponte situada sobre o Río Toxa. Ponte de cantería con dous vans alintelados formados por lousas de pedra. Pila de cachotaría en seco e de forma irregular asentada no río. Esta ponte só pode ser utilizado por persoas, e neste caso a súa anchura permite tamén o paso do carro. Sen varanda nin elemento de protección. Situado nunha paraxe formada por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	SRPA
	SRPF
	SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O1	O5
P1	P6
Q1	Q6
R1	R6
S1	S6
DIRECCIÓN DE LOS FOLLAS	
A1-A2 → B1-B2 → C1-C2 → D1-D2 → E1-E2 → F1-F2 → G1-G2 → H1-H2 → I1-I2 → J1-J3 → K1-K2 → L1-L2 → M1-M3 → N1-N4 → O1-O5 → P1-P6 → Q1-Q6 → R1-R6 → S1-S6	
REFRENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN: Plano SR: M4 Plano SNR: -	
P1 P6 P7 P8 Q5 Q6 Q7 R5 R6 R7 S5 S6 S7	





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.08

Página 163 de 474

Denominación:
Ponte sobre río Toxa
Localización: Rio Toxa, Serra
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 558527 / UTM Y: 4725180
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Construcción para salvar a canle do Rio Toxa. Ponte tipo "Pasais" ou ""Pontellas" con estrutura de pedra. Debido ao ancho do río conta con varios vans alintelados formados por lousas de pedra, estribos de cachotaría en seco e cepas de forma irregular asentadas no río. Sobre el transcorre un camiño peonil. Situado nunha paraxe formada por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real
- Territorio Histórico

Fuente de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K4
Plano SNR: -





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.09

Página 164 de 474

Denominación:
Ponte en O Fontao
Localización: Rio Toxa, O Fontao
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 557723 / UTM Y: 4723930
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Construcción utilizada para salvar a canle do Rio Toxa nunha zona de escaso caudal. Ponte dun único van. Esterbos de cachotaría en seco, non necesita de apoios intermedios debido ás súas dimensións. Ponte peonil sen varandas, nin protección lateral. Situado nunha paraxe formada por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C5	C6	D7	
B1	B2	C3	C4	D5	D6	D7	
C1	C2	C3	C4	E5	E6	E7	
D1	D2	D3	D4	F5	F6	F7	
E2	E3	E4	E5				
F2	F3	F4	F5				
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: M4
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.10

Página 165 de 474

Denominación:
Ponte sobre o regato dos Mosqueiros
Localización: Santa Mariña
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 557812 / UTM Y: 4723310
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Construcción de cachotaría utilizada para salvar a canle do Regato Dous Mosqueiros, este de escaso caudal, polo que utiliza un único van para salvar a distancia que separa un extremo do outro. Situado nun ámbito illado formado por prados, monte baixo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:

Plano SR: M4

Plano SNR: -

Fonte de datos / fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 13.11

Página 166 de 474

Denominación:
Ponteira no río Toxa 1
Localización: Río Toxa, Serra
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 558543 / UTM Y: 4725290
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Pontella utilizada para salvar unha pequena corrente de auga, a base de grandes lousas de pedra, asentadas sobre muretes que se levantan os marxes do río. As súas dimensións son aproximadamente de 3 metros de lonxitude e 1 metro de ancho. O ancho do río permite que se salve mediante un único van. Esta ponte só pode ser utilizada por persoas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K4
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 13.12

Página 167 de 474

Denominación:
Pontella no río Toxa 2
Localización: Rio Toxa, Serra
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 558552 / UTM Y: 4725270
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Ponte tipo Pasais ou "Pontellas" con estrutura de pedra. As súas dimensións son aproximadamente de 2 metros de lonxitude e 1 metro de ancho. O ancho do río permite que se salve mediante un único van e para iso utilizanse grandes laxas de pedra apoiadas en cada extremo sobre unhas elementais "Muradelas" de cachotaría en seco. Ponte peonil, sen varanda nin elemento de protección. Situado nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K4
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 13.13

Página 168 de 474

Denominación:
Pontella e Pasais no río Toxa 3
Localización: Río Toxa, Pedrouzo
Parroquia: P. de Graba (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 558213 / UTM Y: 4724590
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Debido ao ancho do río, sálvase a distancia mediante a pontella e uns pasais. Pontella con estrutura de pedra e cun único van, para iso utilizase unha gran laxa de pedra apoiada en cada extremo sobre unhas elementais "Muradelas" de cachotaría en seco; a continuación da pontella, colócanse uns pasais, que consisten nunhas pedras más ou menos traballadas, que sobresaen por enriba da auga para salvar a corrente. Ponte peonil, sen varanda nin elemento de protección. Situado nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: L4
Plano SNR: 032/193

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural (SRPPC)
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico (SRPA)
- API - Área de Protección Integral (SRPPX)
- CPX - Contorno de protección de Xacemento (SRPEN)
- Vías culturales
- Camino de Santiago (SRPAU)
- Camino Real (SRPAU)
- Territorio Histórico (SRPAU)

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

