

ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 16.18

Página 247 de 474

Denominación:  
Muíño de Andamollo  
Localización: Andamollo  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 558910 / UTM Y: 4730990  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPAU, SRPEN  
Uso actual:  
Muíño

Estado de conservación:  
Regular

Descripción do ben:  
Muíño de canle con sistema para almacenar auga para mover a moa. Lovada e canle construidos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada e sen "Pousadoiro". Destaca a cheminea de cachotaría da súa cuberta, xa que é pouco habitual nos muíños. A vexetación empeza a cubrir un dos seus muros. Situado nun ámbito formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira."

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concejo de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:  
Pombal en Ferrozos  
Localización: Ferrozos  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Código do elemento: 16.19

Página 248 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 557611 / UTM Y: 4731370

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:  
Pombal

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.


Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica con pináculo no cume. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica curva con pendente asentada sobre outro aleiro e con Cortaventos. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións e elevada do terreo natural. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais"

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E2	E3
F2	F3
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J2	J3
K1	K2
L1	L2
M2	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: F4	
Plano SNR: 137/193	
P7 P8	
O7	
P7 P8	
O7	
R7	
S7	



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 16.20

Página 249 de 474

Denominación:  
Hórreo en Ferrozos  
Localización: Ferrozos  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 557584 / UTM Y: 4731410  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Integral

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SNR  
Uso actual:  
Agropecuario

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre seis cepas de pedra e con Tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a "Grade", construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piares e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Situado en "Ferrozos", nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas, destinado á agricultura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción."

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: 137/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 16.21

Página 250 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 557858 / UTM Y: 4732170

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Cruceiro de San Tirso  
Localización: San Tirso  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:  
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre prisma cuadrangular. Basea en forma piramidal truncada con labras nas súas caras. Fuste ten unha sección cuadrangular nos extremos mentres no seu tramo central ten forma octogonal cun curioso talle no centro, imaxe dun santo sobre peña. Capitel moi traballado con decoración vexetal, volutas e caras. Cruz con arestas molduradas e a imaxe de cristo baixo lenda á fronte e unha virxe con neno en brazos na parte posterior. Situado no cementerio, detrás da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU


#### PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E4  
Plano SNR: 149/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 16.22

Página 251 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 558592 / UTM Y: 4731760

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:

Cruceiro en Vilaverde

Localización:

Vilaverde

Parroquia:

P. de Manduas (San Tirso)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma dunha bancada. Base cuadrangular moldurada en todo o seu perímetro a base de listelos e formas curvilíneas. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel sinxelo e moldurado. Cruz de pedra coa imaxe de Cristo crucificado á fronte e dunha Virxe orante sobre peña na parte posterior. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC Patrimonio Cultural

SNR

SRPPX

SRPI

BIC

SUD

Contorno de protección

SRPA

Patrimonio Arqueolóxico

SRPO

API - Área de Protección Integral

SRPAU

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

A1-A2 GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
												E2	E3	E4	E5	E6	E7		
												F2	F3	F4	F5	F6	F7		
												G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
												H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
												I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
												J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
												K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
												L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
												M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
												N3	N4	N5	N6	N7	N8		
												O5	O6	O7	O8				
												P5	P6	P7	P8				
												Q5	Q6	Q7					
												R5	R6	R7					
												S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS


DE ORDENACIÓN:

Plano SR: F4

Plano SNR: 152/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 16.23

Página 252 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 558235 / UTM Y: 4732440

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Cruceiro en Quintela  
Localización: Quintela  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:  
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre basea cuadrangular. Fuste ten unha sección cuadrangular nos extremos mentres no seu tramo central ten forma octogonal coa imaxe dun santo na parte superior. Capitel en forma piramidal truncada e invertida. Brazos da cruz de sección circular, coa imaxe de cristo baixo lenda á fronte e unha Virxe na parte posterior. Situado ao bordo da estrada municipal do núcleo e próximo a unha Autonómica. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- SRPA
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

#### GRÁFICO DE FOLLAS


A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7				
E1	E2	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4	G5	G6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7				
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E4  
Plano SNR: 151/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda







ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 16.25

Página 254 de 474

Denominación:  
Casa grande en Ferrosos  
Localización: Ferrosos  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 557611 / UTM Y: 4731370  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SNR  
Uso actual:  
Pombal

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría. Destaca o seu peche porticado que conta cun dintel de pedra que cubre toda a entrada. Carpintaría de madeira mantendo a harmonía en toda a vivenda. Ocos alintelados. Vivenda situada em nucleo rural preto de Bandeira.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPEN Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SPRF API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F4  
Plano SNR: 137/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 16.26

Página 255 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 556948 / UTM Y: 4731420

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Conxunto de casas tradicionais en A Bandeira  
Localización: A Bandeira; Rúa Vista Alegre 2, 6, 8, 10  
Parroquia: P. de Manduas (San Tirso)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Enfoscado das edificación e pintado en branco e carpinterías acordes ao nivel de protección. Eliminar o baixo cuberta do número 2

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Conxunto de vivendas de dúas alturas, muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cubrición de tella. Portas de acceso alinteladas. Situada ao bordo da estrada nacional ao seu paso por Bandeira forma en si un coxunto harmónico que se debería conservar.

Conxunto de vivendas de dúas alturas, muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cubrición de tella. Portas de acceso alinteladas. Situada ao bordo da estrada nacional ao seu paso por Bandeira forma en si un coxunto harmónico que se debería conservar. Conxunto de vivendas de dúas alturas, muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cubrición de tella. Portas de acceso alinteladas. Situada ao bordo da estrada nacional ao seu paso por Bandeira forma en si un coxunto harmónico que se debería conservar.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico


PATRIMONIO CULTURAL	
■ Delimitación de Solo Urbano	■ Patrimonio Cultural
■ SNR	■ SRPPC
■ SRPI	■ SRPPX
■ SUD	■ BIC
■ SRPO	■ Contorno de protección
■ SRPAU	■ Patrimonio Arqueológico
	■ API - Área de Protección Integral
	■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
	■ Vías culturais
	■ Camino de Santiago
	■ Camino Real
	■ Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	D8
E1	E2
E3	E4
E5	E6
E7	E8
F1	F2
F3	F4
F5	F6
F7	F8
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J1	J2
J3	J4
J5	J6
J7	J8
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M1	M2
M3	M4
M5	M6
M7	M8
N1	N2
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O1	O2
O3	O4
O5	O6
O7	O8
P1	P2
P3	P4
P5	P6
P7	P8
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: F3  
Plano SNR: -

Fonte de datos / fuente de datos:  
- Elaboración propia / Conceido de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.01

Página 256 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560149 / UTM Y: 4728590

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:

Igrexa parroquial de San Fiz

Localización:

San Fiz

Parroquia:

P. de Margaride (San Fiz)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Nave principal de planta rectangular con cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Altar maior más elevado que a nave con cuberta a catro augas con pináculo no cumio e sacristía con cuberta a unha auga pegada a este. Muros exteriores de cadeirado en alzado principal e de cachotaría no resto. Porta de acceso frontal e lateral alintelados. Fiestras rectangulares. Cornixa moldurada con acroterio no lateral. Espadana de frontón, oco en arco de medio punto para albergar a campá e sobre o mesmo arco apuntado e acroterios. Escaleras formadas por lousas de pedra no lateral da cuberta para o acceso á campá. Situada en San Fiz, na mesma parcela do cementerio e nas proximidades dun río. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

#### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

SRPA

SRPO

SRPAU

SRPI

SUD

SRPA

SPRF

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

A1	A2	GRÁFICO DE FOLLAS
B1	B2	B3 B4
C1	C2	C3 C4 C5 C6
D1	D2	D3 D4 D5 D6 D7
E1	E2	E3 E4 E5 E6 E7
F1	F2	F3 F4 F5 F6 F7
G1	G2	G3 G4 G5 G6 G7 G8
H1	H2	H3 H4 H5 H6 H7 H8
I1	I2	I3 I4 I5 I6 I7 I8
J1	J2	J3 J4 J5 J6 J7 J8
K1	K2	K3 K4 K5 K6 K7 K8
L1	L2	L3 L4 L5 L6 L7 L8
M1	M2	M3 M4 M5 M6 M7 M8
N1	N2	N3 N4 N5 N6 N7 N8
O1	O2	O5 O6 O7 O8
P1	P2	P5 P6 P7 P8
Q1	Q2	Q5 Q6 Q7
R1	R2	R5 R6 R7
S1	S2	S5 S6 S7

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H5  
Plano SNR: 091/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.02

Página 257 de 474

Denominación:  
Casa Rural "Casa Mendez"  
Localización: Costela  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 560284 / UTM Y: 4727960  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SNR  
Uso actual:  
Residencial

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Edificación en planta baixa e planta alta. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada e fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Carpintaría de madeira. Chemineas de cachotaría con remate de pináculos nos vértices. Pórtico con cuberta a unha auga de tella curva, con pilastras de cantería. Situada ao bordo da estrada local que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPX
	SRPI
	SRPD
	SRPU


#### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	D8
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I5  
Plano SNR: 083/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.03

Página 258 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560184 / UTM Y: 4727930

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:

Casa do Pintor Colmeiro

Localización:

Costela

Parroquia:

P. de Margaride (San Fiz)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo soterrando o cableado e eliminando o poste.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica curva. Fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Posúe dúas portadas alinteladas, unha en cachotaría con elementos nobres de cadeirado e o outro todo en cadeirado cun pequeno telladío a unha auga. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I5  
Plano SNR: 083/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.04

Página 259 de 474

Denominación:  
Ponte Gamil  
Localización: Gamil  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 558907 / UTM Y: 4728600  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Pública  
Clasificación do solo:  
SRPAU, SRPEN  
Uso actual:  
Infraestrutura

Estado de conservación:  
Regular

Descripción do ben:  
Construcción que salva o Río Toxa. Apóiase en cada extremo sobre unhas "Muradelas" de cadeirado en seco. Debido ao ancho do río conta cun van, este con forma de arco rebaixado. Carece de pretil. A súa calzada, de rasante horizontal e con banda de rodadura de asfalto, limitase pola varanda como elemento de protección. Sobre el transcorre unha estrada municipal. Paraxe formada por prados e arboredo de ribeira.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
P7 P8	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H4  
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.05

Página 260 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560872 / UTM Y: 4728780

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Fonte e bebedouro en Vilanova  
Localización: Vilanova  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Fonte

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cadeirado que a encabeza, o cal, está praticamente cuberto de vexetación. A auga discorre por un camiño propio ata que desemboca nun bebedouro natural. Está situada un cruzamento de camiños nas proximidades do núcleo de Vilanova. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredos"

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico


#### GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H5  
Plano SNR: 093/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.06

Página 261 de 474

Denominación:  
Torre de Costela  
Localización: Costela  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 560157 / UTM Y: 4728000  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Ben de Interese Cultural / BIC  
Nivel de protección do ben:  
Integral

BIC (Decreto 22/04/1949) BIC.000.545.

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SNR  
Uso actual:  
Sen uso

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Construcción de planta cuadrangular. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva, con remate de pináculo no cume. Porta de acceso alintelada. Fiestras rectangulares con batente en tres corpos e seteiras. Situada nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR. I5  
Plano SNR. 083/193





**CLASIFICACIÓN DO SOLO**

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

**PATRIMONIO CULTURAL**

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Conceello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 17.07

Página 262 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560223 / UTM Y: 4727970

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:

Palleira

Localización:

Costela

Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Sen uso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Enfoscado das edificación e pintado en branco das partes en ladrillo.

Estado de conservación:


Malo

Descripción do ben:

Edificación illada, destinada fundamentalmente para almacenamiento, conservación ou protección. Planta rectangular con cuberta a dúas augas resolta mediante armazón de madeira e cubrición de placas de fibrocemento. Muro perimetral en todas as súas caras. A fachada principal en planta alta, conta cun cerramento mediante táboas, e con tres pilastras de cantería de boa labra con remates ornamentais. Nesta fachada encóntrase a porta de acceso e no lateral, unha pequena ventá rectangular. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR. I5  
Plano SNR. 083/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.08

Página 263 de 474

Denominación:

Lagar

Localización: Costela

Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Coordenadas UTM:

UTM X: 560174 / UTM Y: 4727940

Sistema de coordenadas:

Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Lagar

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna eliminando o poste.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de porta principal. Cubierta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Situado en Costela, ao bordo da estrada municipal que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR-15  
Plano SNR-083/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 17.09

Página 264 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560203 / UTM Y: 4727900

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Cruceiro de Costela  
Localización: Costela  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:  
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma cuadrangular. Fuste de sección cuadrangular nos extremos e octavado no tramo central. Capitel con forma de pirámide truncada con arestas molduradas. A cruz de brazos circulares, asentase sobre unha base cuadrangular e cóncava. Situado ao bordo da estrada municipal nas proximidades dun cruzamento. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

#### PATRIMONIO CULTURAL


SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	BIC
BIC	Contorno de protección
SRPA	Patrimonio Arqueológico
API	API - Área de Protección Integral
CPX	CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais	
Camino de Santiago	
Camino Real	
Territorio Histórico	

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I5  
Plano SNR: 083/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concejo de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 17.10

Página 265 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560126 / UTM Y: 4728440

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Cruz en San Fiz  
Localización: Breixa  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela cruz de pedra situada como é habitual, nun cruzamento de camiños, pegada ao peche de cachotaría dunha parcela privada. Basea sobre a que se asenta ten forma de pirámide truncada, con labras verticais como decoración. A cruz presenta un dos seus brazos más longos para gañar altura, estes, con arestas achaflanadas. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: I5	
Plano SNR: 092/193	

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturales
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR-15  
Plano SNR-083/193

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 17.11

Página 266 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560083 / UTM Y: 4727960

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Carballeira en Costela  
Localización: Costela  
Parroquia: P. de Margaride (San Fiz)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.


Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Carballeira situada a ambos os dous lados da estrada municipal que dá acceso ao núcleo. Hai diversidade de idades entre as árbores que a poboan destacando algúns deles pola súa idade e porte. O ámbito está ben coidado. O nome científico do carballo é Quercus Robur. Árbore de gran lonxevidade da familia das fagáceas, que ten polo común de 15 a 20 m de altura e chega ás veces ata 40, con madeiro grosso e grandes ramas tortuosas e follas caducas. Crece en zonas húmidas. Situado nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"





ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 18.01

Página 267 de 474

Denominación:  
Igrexa parroquial de San Cristovo  
Localización: Martixe de Arriba  
Parroquia: P. de Martixe (San Cristovo)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 560219 / UTM Y: 4733060  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Integral

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPI, SRPPC  
Uso actual:  
Relixioso

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Igrexa de planta rectangular. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso alinteladas. Fiestras rectangulares con xambas en derramo a excepción dunha na parte traseira, esta en arco apuntado con molduras no interior deste en forma de arco en gola. Escaleras de acceso a espadana no lateral da cuberta da nave, esta de dous corpos, o primeiro con remate alintelado e dous ocos onde se sitúan as campás, sobre o mesmo arco de medio punto con acróteros e cruz de pedra no cume. Situada ao bordo da estrada da deputación que atravesa o núcleo de Martixe de Arriba. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	
F2	F3
F4	
F5	F6
F7	
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E5  
Plano SNR: 134/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 18.02

Página 268 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559755 / UTM Y: 4732830

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:

Antiga escola de A Moa

Localización:

A Moa

Parroquia:

P. de Martixe (San Cristovo)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

-

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Terraza lateral pegada á edificación, con cuberta a unha auga e sostida por pilastras de sección circular na parte superior e cuadrangular na parte inferior. Portas principal e de acceso á terraza, alinteladas. Fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Carpintaria de aluminio en vans. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SRPPC

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D2	D3
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:


Plano SR: E5

Plano SNR: 135/193

Fonte de datos / fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda







ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 18.04

Página 270 de 474

Denominación:  
Pombal en Martixe de Arriba  
Localización: Martixe de Arriba  
Parroquia: P. de Martixe (San Cristovo)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 560304 / UTM Y: 4733060  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPA  
Uso actual:  
Sen uso

Estado de conservación:  
Ruina

Descripción do ben:  
Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica a cuberta foi destruída. Estrutura de muros herméticos de cachotaría dos que só queda a parte inferior. Na cal se aprecia a porta elevada do terreo natural. Encóntrase completamente cuberto de vexetación, nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e arboredo.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU


#### PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E5  
Plano SNR: 134/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPEN Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SRPF API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concejo de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 18.05

Página 271 de 474

Denominación:  
Pila bautismal en Martíx de Arriba  
Localización: Martíx de Arriba  
Parroquia: P. de Martíx (San Cristovo)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 560206 / UTM Y: 4733050  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural


Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Situada no interior dunha parcela privada ao lado da igrexa parroquial. Pila de pedra que consta de dous corpos: fuste e pila. O seu fuste é de sección circular e remata nunha pila cóncava, profunda e sen molduras nin ningún tipo de ornamentación. Antigamente utilizada para administrar o sacramento do bautismo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas, tanto tradicionais coma de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: E5  
Plano SNR: 134/193



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.01

Página 272 de 474

Denominación:  
Igrexa parroquial de San Mamede  
Localización: Eirexe  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555553 / UTM Y: 4729480  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Integral

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPA  
Uso actual:  
Relixioso

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Edificación de planta rectangular, con semicolumnas cuadrangulares rematadas en senlos capiteis con sinxelas volutas de adorno, e un lintel triangular sobre base de cuadradillo. Porta de acceso alintelada e óculo sobre esta. Muros de cadeirado en alzado principal e revestidos no resto. O campanario ten tres corpos, o primeiro de forma cadrada con catro ocos en arcos de medio punto onde se colocan as campás, un segundo corpo octogonal sobre o mesmo coroado por unha cúpula semiesférica e rematada en cruz. Situada ao bordo dunha estrada Municipal e próxima ao campo de festa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O1	O5
P1	P6
Q1	Q5
R1	R6
S1	S5
B3-B4	
C3-C4	C5-C6
D3-D4	D5-D6
E3-E4	E5-E6
F3-F4	F5-F6
G3-G4	G5-G6
H3-H4	H5-H6
I3-I4	I5-I6
J3-J4	J5-J6
K3-K4	K5-K6
L3-L4	L5-L6
M3-M4	M5-M8
N3-N4	N5-N8
O3-O4	O7-O8
P3-P4	P7-P8
Q3-Q4	Q7-Q8
R3-R4	R7-R8
S3-S4	S7-S8

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.02

Página 273 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 555359 / UTM Y: 4729230

Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Capela de San Xosé  
Localización: San José  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:  
Relixioso

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada e ventá rectangular con xambas en derramo sobre esta. Espadana de frontón, cun único oco en arco de medio punto onde colocar a campá e remate triangular con elementos ornamentais e cruz. Situada en San José, ao bordo da estrada da deputación que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC Patrimonio Cultural

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

SRPA

SRPF

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

A1	A2	GRÁFICO DE FOLLAS															
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H2  
Plano SNR: 094/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.03

Página 274 de 474

Denominación:  
Ermita de San Sebastián de Meda  
Localización: Xindiriz  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordinadas UTM:  
UTM X: 553582 / UTM Y: 4728050  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Integral

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPEN  
Uso actual:  
Relixioso

Estado de conservación:  
Regular

Descripción do ben:  
Ermida de planta rectangular. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Pórtico a unha auga no alzado principal. Portas de acceso alinteladas. Situada no espazo natural Brañas domingo Xestoso, nun ámbito formado por prados e terreos de cultivo

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- SRPA
- SRPF
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR-12  
Plano SNR-1

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.04

Página 275 de 474

Denominación:  
Pazo de Lis  
Localización: Lis  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 556418 / UTM Y: 4729460  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SNR  
Uso actual:  
Residencial

Estado de conservación:  
Regular

Descripción do ben:  
Situado en lis, entre estradas municipais e nas proximidades do Río Cervañña. Cerramento de cadeirado e cachotaría, con edificacións adxectivas pegadas a este. Portada de acceso alintelada, carpintaría de madeira e telladiño formado por armazón de madeira e cubrición de tella que se foi desprendendo en partes. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- SRPA
- SRPF
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 103/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.05

Página 276 de 474

Denominación:  
Pazo de Eirexe ou casa de Espinosa  
Localización: Eirexe  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordinadas UTM:  
UTM X: 555690 / UTM Y: 4729690  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPA  
Uso actual:  
Residencial

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cantería en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Cheminea de cachotaría con remates de pináculos nos seus vértices. Portada de acceso alintelada con cruz latina de pedra sobre o lintel. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q8

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: -





#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

#### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H2  
Plano SNR: 095/193

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.06

Página 277 de 474

#### Coordenadas UTM:

UTM X: 555182 / UTM Y: 4728980

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Denominación:  
Casa de Quinteiro

Localización: Quinteiro

Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

#### Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

#### Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.

Recuperación da contorna do mesmo.

#### Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:  
Residencial


#### Estado de conservación:

Regular

#### Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en planta alta e planta baixa. Muros exteriores de cachotaría revestidos en morteiro deixando á vista elementos nobres de cantería en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva e dúas chemineas, unha delas de gran tamaño, realizada en cadeirado con pináculos como elementos ornamentais. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos e algunas delas con Tornachuvias. Portada de acceso alintelada. Situada ao bordo da estrada da Deputación que atravesa o núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.07

Página 278 de 474

Denominación:  
Casa reitoral de San Mamede de Moalde  
Localización: Eirexe  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555556 / UTM Y: 4729530  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Enfoscado e pintado en branco.  
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPA  
Uso actual:  
Residencial

Estado de conservación:  
Malo

Descripción do ben:  
Edificación en planta baixa e planta alta. Muros de cachotaría revestidos en morteiro con elementos nobres de pedra labrada en perímetro de vans e cornixais. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Bufandas en planta baixa. Fiestras rectangulares. Carpintaría de madeira en portas e fiestras. Portada principal en cadeirado. As edificacións adxectivas forman parte do peche da vivenda. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q8

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.08

Página 279 de 474

Denominación:  
Antiga Escola de San Xosé  
Localización: San José  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555513 / UTM Y: 4729390  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPF  
Uso actual:  
-

Estado de conservación:  
Regular

Descripción do ben:  
Edificación de planta rectangular e unha altura. Muros de cachotaría. Cuberta a dúas augas. Porta de acceso alintelada e ventá lateral con batente en catro corpos. Carpintaría de madeira. Situada ao lado do campo de festa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

#### PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	E1	E2	E3	E4	E5	E6
E1	E2	F1	F2	F3	F4	F5	F6
F1	F2	G1	G2	G3	G4	G5	G6
G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5	H6
H1	H2	I1	I2	I3	I4	I5	I6
I1	I2	J1	J2	J3	J4	J5	J6
J1	J2	K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
L1	L2	M1	M2	M3	M4	M5	M6
M1	M2	N1	N2	N3	N4	N5	N6
N1	N2	O1	O2	O3	O4	O5	O6
O1	O2	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	P2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Q1	Q2	R1	R2	R3	R4	R5	R6
R1	R2	S1	S2	S3	S4	S5	S6
S1	S2						

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 19.09

Página 280 de 474

Denominación:  
Escola de San Xosé  
Localización: San José  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555459 / UTM Y: 4729300  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPA  
Uso actual:  
-

Estado de conservación:  
Regular

Descripción do ben:  
Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Muros exteriores de cachotaría con elementos de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Cornixa de cantería. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Carpintaría de madeira en vans. Destacan as escadarias formadas por lousas de pedra e sen barandilla, situadas nos laterais da escola. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboleda e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

#### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento


GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O1	O6
P1	P6
Q1	Q6
R1	R6
S1	S6

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda







#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL	
	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
• Elaboración propia / Concello de Silleda  
• Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:  
Fonte en Eirexe  
Localización: Eirexe  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Código do elemento: 19.11

Página 282 de 474

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555536 / UTM Y: 4729520  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

#### Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Estructural

#### Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.


#### Estado de conservación:

Malo

#### Descripción do ben:

Construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Actualmente encóntrase en desuso debido á falta de auga. A maleza que a cobre non nos permite identificar o tipo ao que pertence. Encóntrase pegada a un muro de cachotaría que forma parte dunha parcela privada, nas proximidades da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción

Titularidade:  
Privada  
Clasificación do solo:  
SRPA  
Uso actual:  
Fonte



#### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Cuncello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL	
	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193

ESCALA 1:5.000

Denominación:  
Cruceiro en San Xosé  
Localización: San José  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Código do elemento: 19.12

Página 283 de 474

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555493 / UTM Y: 4729410  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

#### Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Ben de Interese Cultural / BIC

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna eliminando o poste.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA


Uso actual:  
Relixioso

#### Estado de conservación:

Bo

#### Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas realizada en granito. Basea cuadrangular na primeira metade e na segunda pirámide truncada. Fuste de sección cuadrangular nos extremos mentres no tramo central ten forma octogonal e no centro dese, un curioso talle que representa a imaxe dun santo. Capitel rectangular sinxelo composto por un querubín e unha caveira na cara oposta. Cruz de brazos rectos, no anverso presenta un cristo crucificado coroadode espiñas, e no reverso, a virxe das angustias. Encóntrase ao bordo dun camiño, nun ámbito formado por monte baixo, prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción




**CLASIFICACIÓN DO SOLO**

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPPX
■ SRPI	■ BIC
■ SUD	■ Contorno de protección
■ SRPO	■ Patrimonio Arqueológico
■ SRPAU	■ API - Área de Protección Integral

**PATRIMONIO CULTURAL**

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais
■ Camino de Santiago
★★★ Camino Real
■ Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 19.13

Página 284 de 474

Denominación:  
Carballera en Eirexe  
Localización: Eirexe  
Parroquia: P. de Moalde (San Mamede)

Coordenadas UTM:  
UTM X: 555537 / UTM Y: 4729440  
Sistema de coordenadas:  
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 2829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
Patrimonio cultural  
Clasificación do ben:  
Catalogado  
Nivel de protección do ben:  
Integral

Obras permitidas:  
As permitidas segundo o nivel de protección.  
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:  
Bo

Descripción do ben:  
Carballera situada ao bordo do camiño de acceso da igrexa parroquial. Hai diversidade de idades entre as árbores que a poboan destacando algúns deles pola súa idade e porte. O ámbito está ben coidado. O nome científico do carballo é Quercus Robur. Árbore de gran lonxevidade da familia das fagáceas, que ten polo común de 15 a 20 m de altura e chega ás veces ata 40, con madeiro grosso e grandes ramas tortuosas e follas caducas. Crece en zonas húmidas. Situado nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: H3  
Plano SNR: 094/193