

ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 21.06

Página 317 de 474

Denominación:
Fonte e lavadoiro en Pazos
Localización: Pazos
Parroquia: P. de Oleiros (San Miguel)

Coordenadas UTM:
UTM X: 564090 / UTM Y: 4721390
Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Enfoscado da edificación e pintado en branco das paredes de ladrillo. Cubrir con tella.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Construcción ao aire libre utilizada para o lavado da roupa. Consiste nunha gran pía feita de pedra de forma rectangular e coroada nunha das súas paredes por lousas inclinadas e ben pulidas para facilitar o lavado. Cuberto por un tellado a unha auga. Situado ao bordo dunha estrada do núcleo e próximo a unha estrada autonómica. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	P5	P6	P7	P8	
O5	O6	O7	R5	R6	R7		
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: O7
Plano SNR: 013/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 21.07

Página 318 de 474

Denominación:
Cruceiro en Marza
Localización: Marza
Parroquia: P. de Oleiros (San Miguel)

Coordenadas UTM:
UTM X: 564814 / UTM Y: 4722710
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro asentado sobre o muro de cachotaría que forma parte do peche da parcela do pazo. Fuste de sección cuadrangular nos extremos e octavado no tramo central. Capitel dórico sobre o que se asenta unha cara labrada en pedra. Situado ao bordo da estrada da deputación que vai a Marzá. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredos"

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico


PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	BIC
SRPI	Contorno de protección
SUD	Patrimonio Arqueológico
SRPO	API - Área de Protección Integral
SRPAU	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: N8	
Plano SNR: 018/193	

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	SRPA
BIC	Contorno de protección
SRPI	Patrimonio Arqueológico
SUD	API - Área de Protección Integral
SRPO	CPX - Contorno de protección de Xacemento
SRPAU	Vías culturais

- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 21.08

Página 319 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 564508 / UTM Y: 4722460

Sistema de coordenadas:

Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Denominación:

Cruz en Oleiros 1

Localización: Oleiros

Parroquia: P. de Oleiros (San Miguel)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Sinxela cruz de pedra asentada sobre unha base con forma de prisma cuadrangular. Presenta un dos brazos más altos para gañar altura. Situada ao lado da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción



GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: N7
Plano SNR: 017/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 21.09

Página 320 de 474

Denominación:
Cruz en Oleiros 2
Localización: O Portiño
Parroquia: P. de Oleiros (San Miguel)

Coordinadas UTM:
UTM X: 564554 / UTM Y: 4722560
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Sinxela cruz de pedra asentada sobre unha pena sen labrar sobre unha base cuadrangular. Presenta un dos brazos más altos para gañar altura, estes con remate florenzado. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e arborado

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: N7	
Plano SNR: 017/193	

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Conceido de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: N7
Plano SNR: 017/193

ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 21.10

Página 321 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 564507 / UTM Y: 4722470

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:

Tumba en Oleiros

Localización: Oleiros

Parroquia: P. de Oleiros (San Miguel)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Pequena cámara, onde está depositado un defunto, escavada na terra e levantada en pedra. A tumba está encabezada por unha lápida, gran lousa de granito labrada, esculpida en forma persoal. Tumba situada no exterior do camposanto e pegada lonxitudinalmente ao muro da igrexa parroquial. Ámbito rural formado por prados e terreos de cultivo



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.01

Página 322 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563326 / UTM Y: 4719040

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:

Igrexa parroquial de Santo Tomé

Localización: Eirexe

Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Igrexa de planta rectangular, capela maior más elevada e sacristía pegada a esta. Muros de cadeirado e cuberta a dúas augas en nave principal, a catro en capela maior e a tres na sacristía. Porta principal alintelada con molduras en todo o seu perímetro. Óculo e espadana en alzado principal. Cornixa moldurada con acroterios nos laterais. Fiestras rectangulares con xambas en derramo. Escalera metálica no lateral esquerdo para acceso á espadana. Esta de dous corpos, o primeiro con dous ocos en arcos de medio punto onde albergar as campás e o segundo cun terceiro arco sobre estes con elementos ornamentais e remate en cruz. Situada ao bordo da estrada Local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: Q7
Plano SNR: 001/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.02

Página 323 de 474

Denominación:
Capela de Santo Tomé de Casa Nova
Localización: O Barro
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563685 / UTM Y: 4719430
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Capela de planta rectangular, muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans. Cuberta a tres augas con cubrición de tella curva e cruz e acroterio no cume. Porta lateral alintelada e ventá seteira. Situada ao bordo dunha estrada Municipal, no interior dunha parcela privada pertencente á Casa De Casanova. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 001/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	BIC
SRPI	Contorno de protección
SUD	Patrimonio Arqueológico
SRPO	API - Área de Protección Integral
SRPAU	CPX - Contorno de protección de Xacemento

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais:
■ Camiño de Santiago
★★★ Camiño Real
■ Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.03

Página 324 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563324 / UTM Y: 4719040

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 2829
 Unidades: metros

Denominación:
 Cemiterio da igrexa parroquial de Santo Tomé

Localización: Eirexe

Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cemiterio con recinto propio. Pequenas cámaras, onde están depositados os defuntos, escavadas na terra. Planta rectangular con contorno en cachotaría sobre o que está colocada unha pedra, de grandes dimensións e de granito, coa que se pecha a cámara. A tumba está encabezada por unha lápida de granito labrada, esculpida en forma rectangular e rematada en forma de arco de medio punto, sobre a que habería unha inscripción sobre o defunto. Colocada no interior do adro e frente á igrexa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: Q7
 Plano SNR: 001/193

Titularidade:


Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Cemiterio



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

- PATRIMONIO CULTURAL**
- Patrimonio Cultural
 - SRPPC
 - SRPPX
 - BIC
 - Contorno de protección
 - SRPA
 - SRPAI - Área de Protección Integral
 - CPX - Contorno de protección de Xacemento
 - Vías culturais
 - Camino de Santiago
 - ★★★ Camino Real
 - Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concejo de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.04

Página 325 de 474

Denominación:
Casa grande de Casanova
Localización: O Barro
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563699 / UTM Y: 4719460
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo cubrindo con tellas as edificacións anexas.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Edificación en planta alta e planta baixa. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a catro augas con cubrición de tella. Chemineas de cachotaría con remates de pináculos nos vértices. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Forman parte do conxunto, unha palleira, unha capela e un hórreo. Situada ao bordo da estrada Municipal. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q9
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q10

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 003/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.05

Página 326 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563481 / UTM Y: 4719310

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Casa das Caras

Localización: Souto Nogueira

Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Construcción en planta baixa e planta alta. Muros de cadeirado con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Porta de acceso alintelada con carpintaría de madeira. Fiestras rectangulares con carpintaría de aluminio e reixas en planta baixa. Por distintas partes da casa, aparecen labras con forma de caras, algunas delas cun oco baixo estas o cal, podería ser empregado como tronera. Encóntrase en Souto Nogueira, nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tradicionais"

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SRPPC

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

SRPA

SPRF

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4	G5	G6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
I1	I2	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
M1	M2	N1	N2	N3	N4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Q1	Q2	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:

Plano SR: P7.C7

Plano SNR: 001/193

Fonte de datos / fuente de datos:
Elaboración propia / Conceido de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.06

Página 327 de 474

Denominación:
Ponte no río de Refoxos
Localización: Rio de Refoxos, Portodabalde
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordinadas UTM:
UTM X: 563711 / UTM Y: 4719850
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Malo

Descripción do ben:
Ponte sobre elRío Refoxos polo que antigamente transcorría un sendeiro, agora totalmente cuberto de vexetación. Construído en cachotaría, utiliza dous vans formando arcos para salvar a canle do río. Peitoril formado por lousas de pedra. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e arboreo de ribeira


CLASIFICACIÓN DO SOLO		PATRIMONIO CULTURAL															
Delimitación de Solo Urbano	SRPPC	Patrimonio Cultural															
SNR	SRPPX	BIC															
SRPI		Contorno de protección															
SUD		Patrimonio Arqueológico															
SRPO		API - Área de Protección Integral															
SRPAU		CPX - Contorno de protección de Xacemento															
		Vías culturais															
		Camino de Santiago															
		★★★ Camino Real															
		Territorio Histórico															

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 005/193



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.07

Página 328 de 474

Denominación:
Ponte da casa-muiño
Localización: Rio de Refoxos, Portodabalde
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563607 / UTM Y: 4719910
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Malo

Descripción do ben:
Ponte de tipo Pontella esta é utilizada para salvar a canle de saída do muiño, a base de grandes lousas de pedra, asentadas sobre muretes que se levantan o os marxes do río e sobre unha pila de cachotaría no centro. As súas dimensións son aproximadamente de 2 metros de lonxitude e 1 metro de ancho. O ancho do río permite que se salve mediante un único van. Esta ponte só pode ser utilizado por persoas. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arboredo de ribeira

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 005/193



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.08

Página 329 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563491 / UTM Y: 4718950

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:

Fonte e lavadoiro en O Outeiro

Localización: O Outeiro

Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Pertence ao grupo de fontes de manancial. Consta dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nun lavadoiro formado por unha única lousa de pedra labrada de forma rectangular coroado nunha das súas paredes por unha lousa inclinada e ben pulida para facilitar o lavado. Situado ao bordo da estrada local do núcleo, nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: Q7	
Plano SNR: 002/193	

Titularidade:


Pública

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Fonte



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	
BIC	
Contorno de protección	
SRPA	
SRPEN	
SRPRF	
Patrimonio Arqueológico	
API - Área de Protección Integral	
CPX - Contorno de protección de Xacemento	
Vías culturais	
Camino de Santiago	
★★★ Camino Real	
Territorio Histórico	

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
D3	
D4	
D5	
D6	
D7	
E3	
E4	
E5	
E6	
E7	
F3	
F4	
F5	
F6	
F7	
G3	
G4	
G5	
G6	
G7	
G8	
H3	
H4	
H5	
H6	
H7	
I4	
I5	
I6	
I7	
J4	
J5	
J6	
J7	
J8	
K4	
K5	
K6	
K7	
K8	
L4	
L5	
L6	
L7	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
N6	
N7	
N8	
O7	
O8	
P7	
P8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: Q7
Plano SNR: 002/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.09

Página 330 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563513 / UTM Y: 4718910

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Fonte

Denominación:

Fonte e bebedouro en O Outeiro

Localización:

O Outeiro

Parroquia:

P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cadeirado que a encabeza e dun cano lxeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra labrada que é usada como bebedouro. A fonte non conta con Pousadoiros. Está situada ao bordo dunha estrada do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións"



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.10

Página 331 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563472 / UTM Y: 4719330

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Fonte e bebedouro en Souto Nogueira
Localización: Souto Nogueira
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro que a encabeza e dun cano lxeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nun bebedouro de forma rectangular. Está situada ao bordo dunha estrada do núcleo, diante da casa das caras. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	SRPA
	SRPAU
	SRPU
	SRPU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 001/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.11

Página 332 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563428 / UTM Y: 4719120

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Fonte

Denominación:
Fonte e lavadoiro en Souto Nogueira
Localización: Souto Nogueira
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dunha lousa de pedra que a encabeza e dun cano ligeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. Está pegada a unha das paredes do lavadoiro, este de pedra de forma rectangular e coroados nunha das súas paredes por lousas inclinadas e ben pulidas para facilitar o lavado. Cuberto por un tellado a dúas augas formado por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica plana e sostido por piareis de cantería. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: Q7
Plano SNR: 001/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.12

Página 333 de 474

Denominación:
Casa-muño no río de Refoxos
Localización: Rio de Refoxos, Portodabalde
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563427 / UTM Y: 4719900
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Malo

Descripción do ben:
Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cantería en vans e cornizais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Porta de acceso alintelada e fiestras rectangulares. No lateral da vivenda hai un pequeno pombal. A destacar os arcos do inferno, de medio punto polos que pasa a auga. Situado na beira do Río De Refoxos, un ámbito paisaxístico formado por prados, monte baixo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Cencello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.13

Página 334 de 474

Denominación:
Muíño no río de Refoxos 1
Localización: Rio de Refoxos, Laro
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563096 / UTM Y: 4720060
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Cubrir con tella. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Muíño

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Muíño de canle con sistema para almacenar auga para mover a moa. Lovada e canle construídos en pedra. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro do oco principal e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de placas de fibrocemento e cumieira en tella curva. Porta de acceso alintelada, ao igual que o arco do inferno. Pequeno vano lateral que fai a función de respiradouro. Situado ao bordo do "Río Refoxos" nun fermoso ámbito formado por prados, monte baixo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	SRPEN
SRPO	SRPA
SRPAU	SRPF

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
Contorno de protección	■
Patrimonio Arqueológico	■
API - Área de Protección Integral	■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■
Vías culturais	■
Camino de Santiago	■
Camino Real	■
Territorio Histórico	■

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.14

Página 335 de 474

Denominación:

Muíño no río de Refoxos 2

Localización: Rio de Refoxos, Laro

Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:

UTM X: 563312 / UTM Y: 4720040

Sistema de coordenadas:

Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPAU, SRPF

Uso actual:

Sen uso

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Ruina


Descripción do ben:

Muíño de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de oco principal e cornixais. Cuberta a dúas augas, ainda que unha das vertentes é de menor tamaño que a outra, estrutura de madeira en cuberta. Porta de acceso alintelada e con Pousadoiro á esquerda. Cornixa formada por lousas de pedra. Situado nas proximidades dun cruzamento entre estradas municipais. Ámbito rural formado por prado, terreos de cultivo, edificacións tradicionais e arboredo de ribeira

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:

Plano SR: P7
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.15

Página 336 de 474

Denominación:
Muíño en O Barro
Localización: O Barro
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordinadas UTM:
UTM X: 563649 / UTM Y: 4719380
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Muíño

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Muíño de canle con sistema para almacenar a auga para mover a moa. Este tipo é de presenza constante en case toda corrente de auga, agás naqueles de moi escaso caudal estival. Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría revestidos en morteiro que se foi desprendendo en partes da fachada. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica plana. Porta de acceso alintelada e sen Pousadoiro. Ventá rectangular no lateral. A destacar o inferno, en arco alintelado. Situado nas proximidades dun cruzamento. Ámbito formado por prados e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 001/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.16

Página 337 de 474

Denominación:
Palleira da casa de Casanova
Localización: O Barro
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563712 / UTM Y: 4719470
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación adxectiva pegada á vivenda, de tipo térra destinada ao secado da palla. Planta rectangular, muro perimetral formado por piares de cantería e paredes de madeira. Cuberta a catro augas con estrutura de madeira, cubrición de tella e pináculo de pedra no cume. Alzados con ocos de ventilación formados por táboas lixeiramente separadas. Situada na parcela privada pertencente á casa de casanova. Ámbito rural formado por terreos de cultivo, prados e edificacións tradicionais

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: P7
Plano SNR: 003/193



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.17

Página 338 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563400 / UTM Y: 4719050

Sistema de coordenadas:

Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Denominación:
Vía Crucis en Eirexe 1
Localización: Eirexe
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela cruz de pedra asentada sobre un muro de cachotaría pertencente ao peche da vivenda e colocada ao bordo dun camiño. Colocada sobre unha basea en forma de prisma cuadrangular. Brazos de sección circular. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

SRPEN

API - Área de Protección Integral

SPRF

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camiño de Santiago

Camiño Real

Territorio Histórico


GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
P7	
P8	
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P7	
P8	
G7	
H7	
I7	
J7	
K7	
L7	
M7	
N7	
O7	
P7	
Q7	
R7	
S7	


REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:

Plano SR: Q7

Plano SNR: 001/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 22.18

Página 339 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 563292 / UTM Y: 4719070

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vía Crucis en Eirexe 2
Localización: Eirexe
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

B0

Descripción do ben:

Sinxela cruz de pedra pertencente a un Via Crucis e asentada sobre un muro de cachotaría pertenente ao peche da vivenda e colocada ao bordo dun cruzamento de camiños. Cruz gravada no interior. Presenta un dos brazos más altos para gañar altura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: Q7
Plano SNR: 001/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 22.19

Página 340 de 474

Coordinadas UTM:

UTM X: 563311 / UTM Y: 4719060

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vía Crucis en Eirexe 3
Localización: Eirexe
Parroquia: P. de Parada (San Tomé)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Sinxela cruz de pedra asentada sobre un muro de cachotaría pertenecente ao peche da vivenda e colocada ao bordo dun camiño. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR: Q7	
Plano SNR: 001/193	





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPA Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SRPF API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Conceello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 23.01

Página 341 de 474

Denominación:

Igrexa parroquial de San Martiño

Localización:

Pazos

Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Coordenadas UTM:

UTM X: 559195 / UTM Y: 4734070

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Igrexa de nave única con planta rectangular. Muros de cadeirado e cachotaría. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Portas de acceso frontal e lateral alintelados. Fiestras rectangulares para iluminación interior. Cornixa moldurada con acroterios nos laterais en alzado principal e recta no resto. Escaleras metálicas no lateral para acceso a espadana, esta, dun único oco en arco de medio punto para colocar a campá e remate en arco con acroterios. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D5
Plano SNR: -

Titularidade:


Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPA

Uso actual:

Relixioso



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 23.02

Página 342 de 474

Denominación:

Panteón antigo e tumbas do Cemiterio

Localización: Pazos

Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Coordenadas UTM:

UTM X: 559184 / UTM Y: 4734060

Sistema de coordenadas:

Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Funerario

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Panteón con recinto propio realizado en cadeirado. Remate triangular con cruz no cumio e acroterios nos laterais. Enreixado de ferro forxado a xeito de porta na entrada deste. Tumbas escavadas na terra e levantadas en pedra. Planta rectangular con contorno en cachotaría sobre o que está colocada unha pedra, de grandes dimensións e de granito, coa que se pecha a cámara. Situados no interior do camposanto ao lado da igrexa, nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboledo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SRPPC

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico


PATRIMONIO CULTURAL

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D5
Plano SNR: -





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 23.03

Página 343 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559158 / UTM Y: 4734810

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Pombal en Quintás 1
Localización: Quintás
Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Pombal

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Volumetría cilíndrica con cubierta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría revestidos en morteiro e rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cubierta de tella cerámica con pendente pronunciada asentada sobre outro aleiro e con Cortaventos. Pináculo no cume. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións. Situado nunha parcela privada en "Quintás". Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SRPPC

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C5
Plano SNR: 184/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 23.04

Página 344 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559053 / UTM Y: 4734730

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Pombal

Denominación:
Pombo en Quintás 2
Localización: Quintás
Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría revestidos en morteiro e rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica asentada sobre outro aleiro e con Cortaventos. Pináculo no cume. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións. Situado nunha parcela privada en Quintás. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C4
Plano SNR: 184/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 23.05

Página 345 de 474

Denominación:
Hórreo en Quintás
Localización: Quintás
Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559152 / UTM Y: 4734800
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre cinco cepas de pedra e con Tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a grade, construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piares e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. O penal principal e o traseiro carecen de elementos ornamentais. Situado en Quintás, nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas e un pombal. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C5
Plano SNR: 184/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 23.06

Página 346 de 474

Denominación:
Cruceiro en Pazos
Localización: Pazos
Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559185 / UTM Y: 4734110
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas. Base cuadrangular con arestas rectas e placa con gravado nunha das súas caras. O fuste ten unha sección circular. Capitel dórico con collarino. Cruz de brazos circulares coa imaxe de Cristo crucificado á fronte e dunha Virxe orante na parte superior. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredos.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D5
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 23.07

Página 347 de 474

Denominación:
Pila bautismal en Pazos
Localización: Pazos
Parroquia: P. de Pazos (San Martiño)

Coordenadas UTM:
UTM X: 559182 / UTM Y: 4734070
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Situada no interior da parcela da igrexa. Pila de pedra que consta de dous corpos: fuste e pila. O seu fuste é de sección circular e a pila cóncava, profunda. Utilizada para administrar o sacramento do bautismo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D5
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Conceido de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 24.01

Página 348 de 474

Denominación:
Igrexa parroquial de San Xiao
Localización: Portapiñeiro
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Coordenadas UTM:
UTM X: 555623 / UTM Y: 4733140
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo


Descripción do ben:
Igrexa de planta rectangular, con única nave. Muros de cadeirado e cachotaría, revestidos en dous dos seus alzados en morteiro. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Frontais con porta en arco alintelado en marcada con molduras e óculo. Cornixa moldurada con remates acróteros nos laterais. Fiestras rectangulares. Espadana de dous corpos con ocos formando arcos de medio punto, con elementos ornamentais como remate. Situada en Portapiñeiro, ao bordo da estrada Local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E3
Plano SNR: 162/193



Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Religioso



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 24.02

Página 349 de 474

Denominación:
Capela da casa de Carricova
Localización: Carricova
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Coordenadas UTM:
UTM X: 555231 / UTM Y: 4733870
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Sen uso

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:
Ruina

Descripción do ben:
Construcción de planta rectangular e muros exteriores de cachotaría. A cuberta foi destruída pola vexetación e arboredo que a cobren, ao igual que gran parte dos seus muros. Situada no interior dunha parcela privada pertencente á Casa De Carricova. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
P7-P8	
Q7-Q8	
R7-R8	
S7-S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D2
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- [Blue square] Delimitación de Solo Urbano
- [Yellow square] SNR
- [Pink square] SRPI
- [Purple square] SUD
- [Grey square] SRPO
- [Blue diagonal lines] SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- [Red square with dots] Patrimonio Cultural
- [Red dashed line] Contorno de protección
- [Brown square] Patrimonio Arqueológico
- [Purple square with dots] API - Área de Protección Integral
- [Purple square with dots] CPX - Contorno de protección de Xacemento
- [Yellow line] Vías culturais
- [Yellow line] Camino de Santiago
- [Yellow star icon] Camino Real
- [Red dashed line with dots] Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Casa de Carricova
Localización: Carricova
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Código do elemento: 24.03

Página 350 de 474

Coordenadas UTM:
UTM X: 555205 / UTM Y: 4733880
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Pórtico baixo prolongación de cuberta. Porta de acceso alintelada e fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Carpintaría de madeira. Pedra de armas cun dos seus alzados. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D2
Plano SNR: -



CLASIFICACIÓN DO SOLO


	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	SPRF

Vías culturais:
 Camino de Santiago
 Camino Real
 Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 24.04

Página 351 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 555200 / UTM Y: 4733860

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 28829
 Unidades: metros

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Fonte

Denominación:

Fonte e bebedouro da casa de Carricova

Localización:

Carricova

Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Pertence ao grupo de fontes de manancial ou mina. Consiste nun depósito onde se estanca a auga procedente dun manancial feito mediante unha escavación no terreo. Consta dun cano de pedra lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior. A auga é vertida nunha pila de planta rectangular que consta dunha única peza de pedra tallada, con función de bebedouro. Situada nunha parcela privada pertencente á casa de Carricova. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboledo.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
 Plano SR: D2
 Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 24.05

Página 352 de 474

Denominación:
Fonte e lavadoiro en Cuíña
Localización: Cuíña
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Coordenadas UTM:
UTM X: 555225 / UTM Y: 4733460
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:
Malo

Descripción do ben:
Dada a vexetación que cobre ás dúas construcións, non é posible distinguir a forma nin o tipo á que pertencen. Están situados nun ámbito formado por prados e terreos de cultivo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	F1
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J2	J3
K1	K2
L1	L2
M2	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B3 B4	
C3 C4	
D3 D4	
E3 E4	
F3 F4	
G3 G4	
H3 H4	
I3 I4	
J3 J4	
K3 K4	
L3 L4	
M3 M4	
N3 N4	
O7 O8	
P7 P8	
Q7 Q8	
R7 R8	
S7 S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D2
Plano SNR: 171/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 24.06

Página 353 de 474

Denominación:
Pombo da casa de Carricova
Localización: Carricova
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Coordenadas UTM:

UTM X: 555171 / UTM Y: 4733920

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Pombo

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela da Casa de Carricova e nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. Pombo realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta a unha auga con cubrición de tella curva asentada sobre outro aleiro e con cortaventos. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais da casa.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D2
Plano SNR: -





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 24.07

Página 354 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 556182 / UTM Y: 4733680

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Pombal en Castramonde
Localización: Castramonde
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estructural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Pombal

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría revestidos en morteiro e rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta a unha auga. Situado nas proximidades da vía do ferrocarril. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPEN Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SRPF API - Área de Protección Integral
- SRPAU CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- Camiño Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G3 G4 G5 G6 G7 G8	
H3 H4 H5 H6 H7 H8	
I3 I4 I5 I6 I7 I8	
J3 J4 J5 J6 J7 J8	
K3 K4 K5 K6 K7 K8	
L3 L4 L5 L6 L7 L8	
M3 M4 M5 M6 M7 M8	
N6 N7 N8	
O7 O8	
P7 P8	
Q7 Q8	
R7 R8	
S7 S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 168/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 24.08

Página 355 de 474

Denominación:
Hórreo da casa de Carricova
Localización: Carricova
Parroquia: P. de Piñeiro (San Xiao)

Coordinadas UTM:
UTM X: 555194 / UTM Y: 4733900
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Agropecuario

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Construcción destinada a hórreo na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre cinco cepas de pedra con tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a grade, construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piares e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Porta lateral e escaleiras de cachotaría para acceder ao hórreo. Situado nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D2
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

