

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 29.10

Página 395 de 474

Denominación:
Hórreos en conxunto da casa de Sestelo
Localización: Sestelo
Parroquia: P. de Siador (San Miguel)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561579 / UTM Y: 4725550
Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.


Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Agropecuario


Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Construccións destinadas a hórreo. Apoiadas sobre cepas de pedra con Tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Un deles está destruído, no outro, a grade está construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piares e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Posúe dúas portas de acceso realizadas en madeira. Situados en Sestelo, nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións auxiliares. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboleda e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: 047/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 29.11

Página 396 de 474

Denominación:
Cruceiro en Sestelo
Localización: Sestelo
Parroquia: P. de Siador (San Miguel)

Coordenadas UTM:
UTM X: 562044 / UTM Y: 4725820
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas. Base formado por dous corpos, un en forma de prisma rectangular, sobre o outro de forma cóncava e arestas molduradas. Fuste de sección cuadrangular, octavado no tramo central, onde se sitúa a imaxe dun santo colocado sobre unha peña. Capitel sinxelo do que parte a cruz, con arestas biseladas e a imaxe de cristo crucificado baixo lenda nun lado e outra eficie no lado oposto. Situado no campo de festa de Sestelo, próximo á igrexa parroquial e ao cementerio. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O3	O4
P3	P4
Q3	Q4
G5	G6
H5	H6
I5	I6
J5	J6
K5	K6
L5	L6
M5	M6
N5	N6
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
G6	G7
H6	H7
I6	I7
J6	J7
K6	K7
L6	L7
M6	M7
N6	N7
O6	O7
P6	P7
Q6	Q7
G7	G8
H7	H8
I7	I8
J7	J8
K7	K8
L7	L8
M7	M8
N7	N8
O7	O8
P7	P8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 29.12

Página 397 de 474

Denominación:
Carballera en Sestelo
Localización: Sestelo
Parroquia: P. de Siador (San Miguel)

Coordinadas UTM:
UTM X: 562142 / UTM Y: 4725800
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Esta Carballera está situada dentro dunha parcela detrás da igrexa parroquial. Hai diversidade de idades entre as árbores que a poboan destacando algúns deles pola súa idade e porte. O ámbito está ben coidado. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas, tanto tradicionais coma de nova construcción. O nome científico do carballo é Quercus Robur. Árbore de gran lonxevidade, da familia das fagáceas, que ten polo común de 15 a 20 m de altura e chega ás veces ata 40, con madeiro grosso e grandes ramas tortuosas, follas caducas, case sentadas, e ten por froito lindras pedunculadas, amargas. A súa madeira é dura e resistente, compacta, de cor parda amarelenta e é unha das más apreciadas.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	D1	D2
B1	B2	C1	C2	C3	C4	D3	D4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D5	D6
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: -



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

- PATRIMONIO CULTURAL**
- SRPPC Patrimonio Cultural
 - SRPPX BIC
 - SRPEN Contorno de protección
 - SRPA Patrimonio Arqueológico
 - API - Área de Protección Integral
 - CPX - Contorno de protección de Xacemento
 - Vías culturais
 - Camino de Santiago
 - ★★★ Camino Real
 - Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.01

Página 398 de 474

Denominación:
Igrexa parroquial de Santa Baia
Localización: Silleda; Avenida do Parque, 23
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561811 / UTM Y: 4727570
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.


Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SU
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Reconstruída en 1851. Ten planta de cruz latina e muros de cadeirado cuberto a dúas augas en nave principal, capela maior más elevada e a catro augas. Na portada principal, porta moldurada en arco recto, pequenos rosetóns con vidreira e cornixa moldurada da que parte o frontón triangular con acróteros nos laterais e fornela no centro coa figura de San Salvador con aparellos de pesca na man dereita. No lateral, portas alinteladas, Fiestras con xambas en derramo e cruces a xeito de ornamentación. Campanario formado por dous corpos, un cuadrangular e outro octogonal con remate en cupulin. Escalinata de acceso de cinco bancadas, situada no núcleo urbano nun ámbito formado por edificacións tradicionais e de nova construcción, nunha praza pública coñecida como a Praza da Igrexa e vinculada por tanto a esta.

GRÁFICO DE FOLLAS																			
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8				
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8					
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3	N4	N5	N6	N7	N8
N5	N6	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: l6
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.02

Página 399 de 474

Denominación:
Capela do pazo de Trasfontao
Localización: Trasfontao
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:

UTM X: 562931 / UTM Y: 4726630

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado en alzado principal e de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais no resto. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Cornixa recta. Porta de acceso alintelada con ventá rectangular á esquerda e escudo con coroa á dereita. Fiestras laterais rectangulares, a excepción dunha seteira con lintel curvo imitando a cuncha dunha vieira. Gravado no lateral. Forma parte do pazo, xunto con outras edificacións auxiliares. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboledo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J7
Plano SNR: 060/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- SRPN
- SRPA
- SPRF
- Patrimonio Cultural
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.03

Página 400 de 474

Denominación:
Pazo de Trasfontao
Localización: Trasfontao
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:

UTM X: 562981 / UTM Y: 4726650

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Recinto amurallado que inclúe as dependencias do pazo, muros de cadeirado con elementos nobres de cantería en portón. Vivenda con planta en forma de L e cun pequeno patio de entrada con arcada e escalaña no lateral. Fiestras recercadas de molduras chairas. Hai dúas chemineas con remates acroterios. Cuberta a tres augas. Forman parte do conxunto, a capela, un hórreo e un pombal. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J7
Plano SNR: 060/193



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Conceido de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais:

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	D1	D2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	E1	E2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	E2	E3
D1	D2	D3	D4	D5	D6	F1	F2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	F2	F3
E1	E2	E3	E4	E5	E6	F3	F4
E1	E2	E3	E4	E5	E6	F4	F5
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F5	F6
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
O5	O6	O7	O8	R5	R6	R7	
S5	S6	S7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
 Plano SR. I5
 Plano SNR. 084/193



ESCALA 1:5.000

 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.04

Página 401 de 474

Denominación:
Casa de Vista Alegra, antiga casa do concello
Localización: O Foxo
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:
UTM X: 560784 / UTM Y: 4728220
Sistema de coordenadas:
Proyección (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular, dúas alturas e aproveitamento baixo cuberta. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva. Cheminea de cachotaría. Imposta e cornixa de cantería. En planta baixa ventá seteira e troneiras con reixas, en planta alta fiestras rectangulares con canos e batente en catro corpos no lateral e dous Portasdaire con varanda exterior en forxa de ferro á fronte, destacando a balconada de cantería. Carpintaría de madeira en vans. Portón de entrada con elementos ornamentais a xeito de acróterios sobre o lintel e porta peonil á súa esquerda que actualmente se encontra tapiada. Situada ao bordo da estrada Municipal e nas proximidades dun nacional. Ámbito formado por prados, arboredo e edificacións tradicionais

Titularidade:


Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.05

Página 402 de 474

Denominación:
Casa con escudo en A Mera
Localización: A Mera
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:
UTM X: 563019 / UTM Y: 4727250
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPEN
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Construcción de dúas alturas, muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cubrición de tella curva en cuberta. Portas de acceso alinteladas en arco recto, sobre a principal aparece un gravado a xeito de escudo e sobre o portón de entrada un escudo de pedra. Situada ao bordo da estrada municipal e próxima a unha estrada nacional. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J7
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concejo de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.06

Página 403 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561708 / UTM Y: 4727730

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Casa do concello
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 55
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Administrativo

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Muros de cadeirado e cuberta de tella a catro augas. Portas de acceso alinteladas en planta baixa. Fiestras rectangulares con molduras no perímetro do oco. Imposta de cantería. A destacar unha Portadaire en planta primeira con balcónada e varanda en forxa de ferro. Cornixa recta con arco de medio punto no centro onde se coloca o reloxo. Espadana en forxa na cal se sitúa unha campá. Escudo de armas cun león rampante e unha coroa sobre a porta principal de entrada. Situado nun ámbito urbano formado por edificacións tradicionais e de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C5	C6	D7	D8
B1	B2	C3	C4	D5	D6	E7	E8
C1	C2	C3	C4	D5	D6	F7	F8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	F7	G8
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:

Plano SR: I6

Plano SNR: -



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	SRPEN
SRPO	SRPA
SRPAU	SPRF

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL	
Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	SRPEN
SRPO	SRPA
SRPAU	SPRF
Patrimonio Arqueológico	Contorno de protección
API - Área de Protección Integral	30-SE-E4(DPb)
CPX - Contorno de protección de Xacemento	30-DE-AX1(PB)
Vías culturais	
Camiño de Santiago	
★★★ Camiño Real	
Territorio Histórico	

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACION:
Plano SR-16
Plano SNR- -

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.07

Página 404 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561821 / UTM Y: 4727970

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Casa da cultura

Localización: Silleda; Rúa María Colmeiro, 41
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.


Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de tres alturas e planta rectangular. Cornixa moldurada e recta, sobre a cal se sitúa a terceira planta, o que indica que foi construída a posteriori. Muros de cadeirado con molduras en perímetro de ocos de planta baixa e planta primeira. Vans en planta baixa rematados en lintel curvo, o resto dos vans son alintelados. Balconada en planta primeira. Carpintaría de madeira en ocos. Situada nun ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.08

Página 405 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561011 / UTM Y: 4728140

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Antiga pousada do Camiño e antigo cuartel
Localización: O Foxo
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Vivenda tradicional en planta baixa, planta alta e aproveitamento baixo cuberta. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva, e cheminea con pináculos como elementos ornamentais. Portas alinteladas e carpintaría de madeira nos seus vans. Fiestras con Tornachuvias en planta alta. Vivenda situada en O Foxo ao bordo da estrada pola cal transcorre o camiño de santiago. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.



GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: 084/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.10

Página 407 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561877 / UTM Y: 4727690

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 28829
Unidades: metros

Denominación:
Biblioteca Municipal
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 88
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Sociocultural

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e dúas alturas, a excepción da parte central más elevada a xeito de torre. Muros exteriores de cadeirado. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Porta de acceso formando arco de medio punto, sobre o cal destacan as fiestras flanqueadas por pilastras de cantería, estas repiten tamén en planta baixa. Fiestras rectangulares con pequenas varandas como protección. Carpintaría de madeira en vans. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada, nun ámbito formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SRPPC

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C3	C4	C5	C6
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8


REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:

Plano SR: I6

Plano SNR: -

Fonte de datos / fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.11

Página 408 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561014 / UTM Y: 4728110

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Casa-forte do Foxo
Localización: O Foxo
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta cuadrangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans. Porta alintelada na fachada principal. Cuberta a tres augas e cubrición de tella curva. Carpintaría de madeira en todos os seus vans e reixas nos da planta baixa. Fiestras acristaladas con batente en tres corpos. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1-A2	B1-B2
B1-B2	C1-C2
C1-C2	D1-D2
D1-D2	E1-E2
E1-E2	F1-F2
F1-F2	G1-G2
G1-G2	H1-H2
H1-H2	I1-I2
I1-I2	J1-J2
J1-J2	K1-K2
K1-K2	L1-L2
L1-L2	M1-M2
M1-M2	N1-N2
N1-N2	O1-O2
O1-O2	P1-P2
P1-P2	Q1-Q2
Q1-Q2	R1-R2
R1-R2	S1-S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: 084/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

-  Delimitación de Solo Urbano
-  SNR
-  SRPI
-  SUD
-  SRPO
-  SRPAU

Fonte de datos / Fuente de datos:

- PATRIMONIO CULTURAL
 - Patrimonio Cultural
 - BIC
 - Contorno de protección
 - Patrimonio Arqueológico
 - API - Área de Protección Integral
 - CPX - Contorno de protección de Xacemento
 - Vías culturais
 - Camiño de Santiago
 - ★★★ Camiño Real
 - Territorio Histórico



A scale bar for a 1:5,000 scale map. It features a horizontal line with tick marks at 0, 25, 50, and 100. The segment from 0 to 25 is black, while the segments from 25 to 50 and from 50 to 100 are white. Above the scale bar, the text "ESCALA 1:5.000" is written in a bold, sans-serif font. To the right of the scale bar is a small circle containing a vertical line, representing a north arrow.

Código do elemento: 30.13

Página 410 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561891 / UTM Y: 4727680

*Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros*

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 2
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 92
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perimetro de vans. Destaca a presenza de balcóns con varanda en forxa de ferro en todas as súas Portasdaire de planta alta. Carpintaría de madeira nos seus vans. Ocos rematados en lintel curvo. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construción.



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.14

Página 411 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561756 / UTM Y: 4727720

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 3
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 59
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en planta baixa e planta alta. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría revestidos en morteiro e pintados, deixando á vista elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Destaca a presenza de balcóns con varanda en forxa de ferro en todas as Portasdaire da planta alta. Carpintaría de madeira nos seus vans. Ocos alintelados. Cornixa e zócolo de cantería. Situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravessa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	
BIC	
Contorno de protección	
Patrimonio Arqueológico	
API - Área de Protección Integral	
CPX - Contorno de protección de Xacemento	
Vías culturais	
Camino de Santiago	
★★★ Camino Real	
Territorio Histórico	

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	SRPPX
BIC	BIC
Contorno de protección	Contorno de protección
Patrimonio Arqueológico	Patrimonio Arqueológico
API - Área de Protección Integral	API - Área de Protección Integral
CPX - Contorno de protección de Xacemento	CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR-16
Plano SNR-



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.15

Página 412 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561784 / UTM Y: 4727730

Sistema de coordenadas:

Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Denominación:

Vivienda tradicional en Silleda 4

Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 63

Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben.


Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de dúas alturas. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Portas de acceso alinteladas rematadas en arco recto. Portas daire en planta alta con varanda en forxa de ferro e balconada. Carpintaría de madeira nos seus vans de planta baixa e de aluminio en planta alta. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravessa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.17

Página 414 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561895 / UTM Y: 4727710

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 6
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 77A
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cachotaría. Destaca unha enorme ventá en planta alta. Carpintaría de aluminio nos seus vans. Ocos alintelados. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL	
SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	
BIC	
Contorno de protección	
Patrimonio Arqueológico	
API - Área de Protección Integral	
CPX - Contorno de protección de Xacemento	
Vías culturais	
Camino de Santiago	
★★★ Camino Real	
Territorio Histórico	

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M2	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACION:	
Plano SR-16	
Plano SNR-1	
P7-P8	
O7-O8	
R7-R8	
S7-S8	



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.18

Página 415 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 562003 / UTM Y: 4727700

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 7
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 89
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de tres alturas. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica. Muros exteriores de cadeirado. Destaca a presenza dunha balcónada con varanda en forxa de ferro na terceira planta. Carpintaría de madeira nos seus vans da planta baixa e de aluminio nas plantas superiores. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con diferentes batentes. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

Titularidade:


Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
■ SNR	SRPPX
■ SRPI	BIC
■ SUD	Contorno de protección
■ SRPO	Patrimonio Arqueológico
■ SRPAU	API - Área de Protección Integral

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
Vías culturais
■ Camino de Santiago
★★★ Camino Real
■ Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR-16
Plano SNR-1

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.19

Página 416 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561688 / UTM Y: 4727710

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 8
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 60
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


Vivenda tradicional de planta rectangular en dous andares. Cuberta a tres augas con cubrición de tella. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans. Destaca a presenza de dúas galerías en planta alta. Carpintaría de madeira en planta baixa e de aluminio en planta alta. Portas de acceso alinteladas. Fiestras rectangulares con batente en catro corpos. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.


Titularidade:
Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.20

Página 417 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561724 / UTM Y: 4727700

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 9
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 68
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de planta rectangular, unha altura e aproveitamento baixo cuberta. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Fiestras en cuberta para a iluminación interior. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans. En alzado principal, porta de acceso e fiestras rematadas en lintel curvo. Carpintaría de madeira nos seus vans e pequena varanda en Fiestras. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU
- SRPPC
- SRPPX
- SRPEN
- SRPA
- SPRF


- PATRIMONIO CULTURAL**
- Patrimonio Cultural
 - Contorno de protección
 - Patrimonio Arqueológico
 - API - Área de Protección Integral
 - CPX - Contorno de protección de Xacemento
 - Vías culturais
 - Camino de Santiago
 - ★★★ Camino Real
 - Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Fonte de datos / Fuente de datos:

- PATRIMONIO CULTURAL
 - Patrimonio Cultural
 - BIC
 - Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacementos
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- ★★★ Camiño Real
- Territorio Histórico



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.21

Página 418 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561744 / UTM Y: 4727700

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 10
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 70-72
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ber

Estado de conservación:

四

Descripción do ben:

Vivenda de planta rectangular en dous andares. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Muros de cadeirado. En alzado principal, porta central en forma de arco de medio punto e laterais alintelados en arco recto. Fiestras rectangulares con carpintaría de aluminio en planta alta. Galería no lateral. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravessa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPPX
■ SRPI	■ BIC
■ SUD	■ Contorno de protección
■ SRPO	■ Patrimonio Arqueológico
■ SRPAU	■ API - Área de Protección Integral
	■ CPX - Contorno de protección de Xacemento

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Conceido de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q9
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q10

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:

Plano SR-16

Plano SNR-

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.22

Página 419 de 474

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 11
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 74
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561765 / UTM Y: 4727670
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros


Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Ambiental

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación de planta cuadrangular e dúas alturas. Muros de cachotaría revestidos en morteiro e branqueados, deixando á vista elementos nobres de cantería en perímetro de vans e comixais. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso en planta baixa, ao igual que as Fiestras de planta alta, rematadas en lintel curvo. Portasdaire en planta alta con balconadas en forxa de ferro e Tornachuvias seguindo a forma da ventá. Destacan as galerías en forxa de ferro do alzado principal. Carpintaría de madeira en vans. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravessa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC Patrimonio Cultural
- SRPPX BIC
- SRPEN Contorno de protección
- SRPA Patrimonio Arqueológico
- SRPF API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Conceido de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.23

Página 420 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561808 / UTM Y: 4727690

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda 12
Localización: Silleda; Rúa Trasdeza, 76
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de dúas alturas. Cuberta a catro augas con cubrición de tella cerámica curva e pináculo no cume. Muros de cadeirado. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con varanda en forxa de ferro. Elemento ornamental con remate semicircular e acroterio en alzado principal. Carpintaría de madeira en planta baixa e de aluminio en planta alta. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: -



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	★★★ Camiño Real
	Territorio Histórico


Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	BIC
SRPEN	Contorno de protección
SRPA	Patrimonio Arqueológico
SPRF	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	★★★ Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:	
Plano SR-16	
Plano SNR- -	
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16	
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24	
P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32	
P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40	
P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48	
P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56	
P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64	
P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72	
P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80	
P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88	
P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96	
P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 P104	
P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112	
P113 P114 P115 P116 P117 P118 P119 P120	
P121 P122 P123 P124 P125 P126 P127 P128	
P129 P130 P131 P132 P133 P134 P135 P136	
P137 P138 P139 P140 P141 P142 P143 P144	
P145 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152	
P153 P154 P155 P156 P157 P158 P159 P160	
P161 P162 P163 P164 P165 P166 P167 P168	
P169 P170 P171 P172 P173 P174 P175 P176	
P177 P178 P179 P180 P181 P182 P183 P184	
P185 P186 P187 P188 P189 P190 P191 P192	
P193 P194 P195 P196 P197 P198 P199 P199	
P201 P202 P203 P204 P205 P206 P207 P208	
P209 P210 P211 P212 P213 P214 P215 P216	
P217 P218 P219 P220 P221 P222 P223 P224	
P225 P226 P227 P228 P229 P229 P230 P231	
P232 P233 P234 P235 P236 P237 P238 P239	
P240 P241 P242 P243 P244 P245 P246 P247	
P248 P249 P250 P251 P252 P253 P254 P255	
P256 P257 P258 P259 P259 P260 P261 P262	
P263 P264 P265 P266 P267 P268 P269 P270	
P271 P272 P273 P274 P275 P276 P277 P278	
P279 P280 P281 P282 P283 P284 P285 P286	
P287 P288 P289 P290 P291 P292 P293 P294	
P295 P296 P297 P298 P299 P299 P299 P299	
P300 P301 P302 P303 P304 P305 P306 P307	
P308 P309 P310 P311 P312 P313 P314 P315	
P316 P317 P318 P319 P320 P321 P322 P323	
P324 P325 P326 P327 P328 P329 P329 P329	
P330 P331 P332 P333 P334 P335 P336 P337	
P338 P339 P340 P341 P342 P343 P344 P345	
P346 P347 P348 P349 P350 P351 P352 P353	
P354 P355 P356 P357 P358 P359 P359 P359	
P360 P361 P362 P363 P364 P365 P366 P367	
P368 P369 P370 P371 P372 P373 P374 P375	
P376 P377 P378 P379 P380 P381 P382 P383	
P384 P385 P386 P387 P388 P389 P389 P389	
P390 P391 P392 P393 P394 P395 P396 P397	
P398 P399 P399 P399 P399 P399 P399 P399	
P400 P401 P402 P403 P404 P405 P406 P407	
P408 P409 P410 P411 P412 P413 P414 P415	
P416 P417 P418 P419 P420 P421 P422 P423	
P424 P425 P426 P427 P428 P429 P429 P429	
P430 P431 P432 P433 P434 P435 P436 P437	
P438 P439 P440 P441 P442 P443 P444 P445	
P446 P447 P448 P449 P450 P451 P452 P453	
P454 P455 P456 P457 P458 P459 P459 P459	
P460 P461 P462 P463 P464 P465 P466 P467	
P468 P469 P470 P471 P472 P473 P474 P475	
P476 P477 P478 P479 P480 P481 P482 P483	
P484 P485 P486 P487 P488 P489 P489 P489	
P490 P491 P492 P493 P494 P495 P496 P497	
P498 P499 P499 P499 P499 P499 P499 P499	
P500 P501 P502 P503 P504 P505 P506 P507	
P508 P509 P510 P511 P512 P513 P514 P515	
P516 P517 P518 P519 P520 P521 P522 P523	
P524 P525 P526 P527 P528 P529 P529 P529	
P530 P531 P532 P533 P534 P535 P536 P537	
P538 P539 P540 P541 P542 P543 P544 P545	
P546 P547 P548 P549 P550 P551 P552 P553	
P554 P555 P556 P557 P558 P559 P559 P559	
P560 P561 P562 P563 P564 P565 P566 P567	
P568 P569 P570 P571 P572 P573 P574 P575	
P576 P577 P578 P579 P580 P581 P582 P583	
P584 P585 P586 P587 P588 P589 P589 P589	
P590 P591 P592 P593 P594 P595 P596 P597	
P598 P599 P599 P599 P599 P599 P599 P599	
P600 P601 P602 P603 P604 P605 P606 P607	
P608 P609 P610 P611 P612 P613 P614 P615	
P616 P617 P618 P619 P620 P621 P622 P623	
P624 P625 P626 P627 P628 P629 P629 P629	
P630 P631 P632 P633 P634 P635 P636 P637	
P638 P639 P640 P641 P642 P643 P644 P645	
P646 P647 P648 P649 P650 P651 P652 P653	
P654 P655 P656 P657 P658 P659 P659 P659	
P660 P661 P662 P663 P664 P665 P666 P667	
P668 P669 P670 P671 P672 P673 P674 P675	
P676 P677 P678 P679 P680 P681 P682 P683	
P684 P685 P686 P687 P688 P689 P689 P689	
P690 P691 P692 P693 P694 P695 P696 P697	
P698 P699 P699 P699 P699 P699 P699 P699	
P700 P701 P702 P703 P704 P705 P706 P707	
P708 P709 P710 P711 P712 P713 P714 P715	



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.25

Página 422 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 562058 / UTM Y: 4727660

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Silleda
Localización: Silleda; Rúa Barrio do Campo, 5
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Protección do muro tradicional anexo a vivenda.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SU

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular, dúas alturas e aproveitamento baixo cuberta. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica. Porta de acceso alintelada. Fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Molduras en perímetro de fiestras. Portadsaire en planta alta con balcón en forxa de ferro. Galería en alzado posterior. Vivenda situada no núcleo urbano ao bordo da estrada nacional que o atravesa. Ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SNR

SRPPX

SUD

BIC

SRPEN

Contorno de protección

SRPA

Patrimonio Arqueológico

SRPO

API - Área de Protección Integral

SRPAU

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS


A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
E1	E2	F1	F2	F3	F4	G1	G2	G3	G4	G5	G6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
I1	I2	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
M1	M2	N1	N2	N3	N4	O1	O2	O3	O4	O5	O6	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Q1	Q2	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7


REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACION:


Plano SR-16

Plano SNR-

Fonte de datos / fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda







ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.27

Página 424 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560985 / UTM Y: 4728110

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en O Foxo
Localización: O Foxo, 38
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular en dous andares. Muros exteriores revestidos en morteiro e pintados, con elementos nobres de cadeirado en perímetro de ocos e cornixais. Vans rectangulares. Cuberta a catro augas e cubrición de tella curva. Carpintaría de madeira nos seus vans. Fiestras acristaladas con batente en catro corpos. Cheminea con pináculos como elementos ornamentais. Portón de entrada en cadeirado con elementos a xeito de ameas sobre o lintel. Encóntrase no núcleo de O Foxo ao bordo da estrada local. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: 084/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.29

Página 426 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561139 / UTM Y: 4727120

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional con hórreo en Toiriz
Localización: Toiriz
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Residencial

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Vivenda de planta rectangular e dúas alturas. Muros exteriores de cachotaría con elementos ornamentais de cantería en vans e cornixais. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares con batente en tres corpos. Patín no lateral con porta de acceso alintelada e chanzos formados por lousas de pedra. Forman parte da vivenda diversas edificacións auxiliares e un hórreo mixto formado por seis cepas con Tornarratos, doelas e faixas de madeira e penal de pedra con cruz e acroterio no cume. Ámbito rural formado por prados, monte baixo, arboredo e edificacións illadas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J6
Plano SNR: 070/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.30

Página 427 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 561073 / UTM Y: 4727210

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional con alpendre en Toiriz
Localización: Toiriz
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Ruina

Descripción do ben:


Vivenda en planta baixa e planta alta. Muros exteriores de cachotaría con elementos ornamentais de cantería en vans e cornixais. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Portas de acceso alinteladas e fiestras rectangulares. Bufarda en planta baixa e planta alta. Un alpendre tradicional forma parte da vivenda. Situada ao bordo da estrada que pasa polo núcleo. Ámbito rural formado por prados, monte baixo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J6
Plano SNR: 070/193





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.31

Página 428 de 474

Denominación:
Vivienda tradicional en Toiriz
Localización: Toiriz
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561048 / UTM Y: 4727180
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Ambiental


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Vivenda tradicional con cerramento de cadeirado en portón e de cachotaría en muros. Edificación pegada ao muro de peche con cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Vivenda en planta baixa e planta alta, con Fiestras rectangulares e carpintería de madeira. Cuberta a dúas augas. Situada en Toiriz, nun ámbito formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións illadas tradicionais.

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J6
Plano SNR: 070/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 30.32

Página 429 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 562675 / UTM Y: 4728080

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Vivienda tradicional en Mourellos
Localización: Mourellos
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Sen uso

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Vivenda tradicional en planta baixa, planta alta e aproveitamento baixo cuberta. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a tres augas con cubrición de tella cerámica curva, destaca a presenza dunha bufarda. Portas alinteladas e carpintaría de madeira nos seus vans. Vivenda situada ao bordo da estrada do núcleo e próxima a unha autonómica. Ámbito formado por edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico


GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7					
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8		
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7			

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I6
Plano SNR: 086/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.33

Página 430 de 474

Denominación:
Ponte Fonteboa
Localización: Fonteboa
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordinadas UTM:
UTM X: 559812 / UTM Y: 4727210
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPAU, SRPA
Uso actual:
Infraestrutura

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Construcción para salvar a canle do río. Debido ao ancho do río conta cun só van alintelado. Estripos de cachotaría en seco. Sobre el transcorre unha estrada municipal. Situado nunha paraxe formada por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J5
Plano SNR: 069/193

Fuente de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concejo de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.34

Página 431 de 474

Denominación:
Fuente en O Foxo
Localización: O Foxo
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordinadas UTM:
UTM X: 560900 / UTM Y: 4728140
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Fuente

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Fuente de cano situada ao bordo da estrada municipal pola que transcorre o Camiño De Santiago en O Foxo. Consta dunha pila formada por unha única lousa de pedra tallada de forma redondeada. Cano de pedra lxeiramente inclinado, no cal, se sitúa un cano cilíndrico. Encóntrase cuberta de vexetación. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: I5
Plano SNR: 084/193





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 30.35

Página 432 de 474

Denominación:
Fonte e bebedouro de Toiriz
Localización: Toiriz
Parroquia: P. de Silleda (Santa Baia)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561026 / UTM Y: 4727160
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPF
Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría con remates de cadeirado que a encabeza e de dous canos de pedra lixeiramente inclinados, estes conducen a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra labrada de forma rectangular. Posúe unha inscrición e un acróterio a xeito de ornamentación. Pavimento de terra. Está situada nun merendeiro e próxima a un cruzamento de estradas. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: J6
Plano SNR: 070/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Conceido de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda

